

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	7,440	2,123	41,898	51,461
%	14.5%	4.1%	81.4%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	3,527	687	13,764	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	1,226	398	973	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	144	76	2,561	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	10	5	4	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	3	2	6	11
鉄骨(S)造	159	6	451	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	2,366	947	24,138	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	4	2	1	7
合計	7,440	2,123	41,898	51,461

構造工法別割合/耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	19.6%	3.8%	76.6%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	47.2%	15.3%	37.5%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	5.2%	2.7%	92.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	52.6%	26.3%	21.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	27.3%	18.2%	54.5%	100.0%
鉄骨(S)造	25.8%	1.0%	73.2%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	8.6%	3.4%	87.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-
その他	57.1%	28.6%	14.3%	100.0%
合計	14.5%	4.1%	81.4%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	7,590	2,127	41,744	51,461
%	14.7%	4.1%	81.1%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級(構造躯体の損傷防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	3,527	688	13,763	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	1,225	399	973	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	144	76	2,561	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	10	5	4	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	3	2	6	11
鉄骨(S)造	160	7	449	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	2,516	948	23,987	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	4	2	1	7
合計	7,590	2,127	41,744	51,461

構造工法別割合/耐震等級(構造躯体の損傷防止)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	19.6%	3.8%	76.6%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	47.2%	15.4%	37.5%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	5.2%	2.7%	92.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	52.6%	26.3%	21.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	27.3%	18.2%	54.5%	100.0%
鉄骨(S)造	26.0%	1.1%	72.9%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	9.2%	3.5%	87.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-
その他	57.1%	28.6%	14.3%	100.0%
合計	14.7%	4.1%	81.1%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震	その他	合計
戸数	17	11,841	11,858
%	0.1%	99.9%	100.0%

構造工法別戸数/その他

(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震	その他	合計
木造(在来工法)	7	4,601	4,608
木造(桝組壁工法<2×4等>)	1	799	800
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	717	717
鉄筋コンクリート(RC)造	0	1	1
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	0
鉄骨(S)造	7	114	121
鉄骨(S)造<プレハブ>	2	5,609	5,611
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	0	0	0
合計	17	11,841	11,858

構造工法別割合/その他

(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震	その他	合計
木造(在来工法)	0.2%	99.8%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.1%	99.9%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	－	－	－
鉄骨(S)造	5.8%	94.2%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	－	－	－
コンクリートブロック(CB)造	－	－	－
その他	－	－	－
合計	0.1%	99.9%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-4 耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	等級1	等級2	合計
戸数	8,445	43,016	51,461
%	16.4%	83.6%	100.0%

構造工法別戸数 / 耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	等級1	等級2	合計
木造 (在来工法)	3,957	14,021	17,978
木造 (桝組壁工法<2×4等>)	1,552	1,045	2,597
木造 (プレハブ<木質パネル工法等>)	145	2,636	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	9	10	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	1	10	11
鉄骨(S)造	161	455	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	2,617	24,834	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	2	5	7
合計	8,445	43,016	51,461

構造工法別割合 / 耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	等級1	等級2	合計
木造 (在来工法)	22.0%	78.0%	100.0%
木造 (桝組壁工法<2×4等>)	59.8%	40.2%	100.0%
木造 (プレハブ<木質パネル工法等>)	5.2%	94.8%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	47.4%	52.6%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	9.1%	90.9%	100.0%
鉄骨(S)造	26.1%	73.9%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	9.5%	90.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-
その他	28.6%	71.4%	100.0%
合計	16.4%	83.6%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-5 耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	該当区域外	等級1	等級2	合計
戸数	49,848	1,387	226	51,461
%	96.9%	2.7%	0.4%	100.0%

構造工法別戸数/ 耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造 (在来工法)	17,616	220	142	17,978
木造 (桝組壁工法<2×4等>)	2,547	41	9	2,597
木造 (プレハブ<木質パネル工法等>)	2,599	153	29	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	19	0	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	11	0	0	11
鉄骨(S)造	607	6	3	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	26,441	967	43	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	7	0	0	7
合計	49,848	1,387	226	51,461

構造工法別割合/耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造 (在来工法)	98.0%	1.2%	0.8%	100.0%
木造 (桝組壁工法<2×4等>)	98.1%	1.6%	0.3%	100.0%
木造 (プレハブ<木質パネル工法等>)	93.5%	5.5%	1.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	98.5%	1.0%	0.5%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	96.3%	3.5%	0.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-
その他	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	96.9%	2.7%	0.4%	100.0%

新築戸建

2.火災時の安全に関すること

2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	4,540	13,269	19,946	13,706	51,461
%	8.8%	25.8%	38.8%	26.6%	100.0%

構造工法別戸数/感知警報装置設置等級(自住戸火災時)

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	2,616	3,794	10,472	1,096	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	253	637	1,584	123	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	331	1,091	1,095	264	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	6	7	6	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	2	2	5	2	11
鉄骨(S)造	88	258	137	133	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	1,244	7,474	6,645	12,088	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	5	2	0	7
合計	4,540	13,269	19,946	13,706	51,461

構造工法別割合/感知警報装置設置等級(自住戸火災時)

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	14.6%	21.1%	58.2%	6.1%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	9.7%	24.5%	61.0%	4.7%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	11.9%	39.2%	39.4%	9.5%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	31.6%	36.8%	31.6%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	18.2%	18.2%	45.5%	18.2%	100.0%
鉄骨(S)造	14.3%	41.9%	22.2%	21.6%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	4.5%	27.2%	24.2%	44.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	71.4%	28.6%	0.0%	100.0%
合計	8.8%	25.8%	38.8%	26.6%	100.0%

新築戸建

2.火災時の安全に関すること

2-4 脱出対策(火災時)

	該当なし	イ	ロ	ハ	ニ	合計
戸数	48,612	0	0	914	1,935	51,461
%	94.5%	0.0%	0.0%	1.8%	3.8%	100.0%

構造工法別戸数/脱出対策(火災時)

	該当なし	イ	ロ	ハ	ニ	合計
木造(在来工法)	17,419	0	0	181	378	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	2,298	0	0	131	168	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	2,735	0	0	35	11	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	8	0	0	0	11	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	8	0	0	0	3	11
鉄骨(S)造	463	0	0	10	143	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	25,673	0	0	557	1,221	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	7	0	0	0	0	7
合計	48,612	0	0	914	1,935	51,461

構造工法別割合/脱出対策(火災時)

	該当なし	イ	ロ	ハ	ニ	合計
木造(在来工法)	96.9%	0.0%	0.0%	1.0%	2.1%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	88.5%	0.0%	0.0%	5.0%	6.5%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	98.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.4%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	42.1%	0.0%	0.0%	0.0%	57.9%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	72.7%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	100.0%
鉄骨(S)造	75.2%	0.0%	0.0%	1.6%	23.2%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	93.5%	0.0%	0.0%	2.0%	4.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	94.5%	0.0%	0.0%	1.8%	3.8%	100.0%

新築戸建

2.火災時の安全に関すること

2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	119	43,579	7,761	2	51,461
%	0.2%	84.7%	15.1%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	42	14,893	3,042	1	17,978
木造(桎組壁工法<2×4等>)	4	1,966	626	1	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	14	2,629	138	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	1	9	9	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	8	3	0	11
鉄骨(S)造	9	480	127	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	49	23,586	3,816	0	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	7	0	0	7
合計	119	43,579	7,761	2	51,461

構造工法別割合/耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	0.2%	82.8%	16.9%	0.0%	100.0%
木造(桎組壁工法<2×4等>)	0.2%	75.7%	24.1%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.5%	94.5%	5.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	5.3%	47.4%	47.4%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	72.7%	27.3%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	1.5%	77.9%	20.6%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.2%	85.9%	13.9%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.2%	84.7%	15.1%	0.0%	100.0%

新築戸建

2.火災時の安全に関すること

2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	95	7,218	37,665	1,349	5,134	51,461
%	0.2%	14.0%	73.2%	2.6%	10.0%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	35	5,762	11,749	428	4	17,978
木造(枠組壁工法<2×4等>)	3	1,074	1,259	255	6	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	9	33	2,713	26	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	1	2	0	2	14	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	1	4	0	6	11
鉄骨(S)造	9	76	222	61	248	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	38	267	21,714	577	4,855	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	0	3	3	0	1	7
合計	95	7,218	37,665	1,349	5,134	51,461

構造工法別割合/耐火等級(延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	0.2%	32.1%	65.4%	2.4%	0.0%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0.1%	41.4%	48.5%	9.8%	0.2%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.3%	1.2%	97.6%	0.9%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	5.3%	10.5%	0.0%	10.5%	73.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	9.1%	36.4%	0.0%	54.5%	100.0%
鉄骨(S)造	1.5%	12.3%	36.0%	9.9%	40.3%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.1%	1.0%	79.1%	2.1%	17.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	42.9%	42.9%	0.0%	14.3%	100.0%
合計	0.2%	14.0%	73.2%	2.6%	10.0%	100.0%

新築戸建

3.劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級(構造躯体等)

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	1,560	7,329	42,572	51,461
%	3.0%	14.2%	82.7%	100.0%

構造工法別戸数/劣化対策等級(構造躯体等)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	476	5,753	11,749	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	203	1,464	930	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	7	43	2,731	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	12	5	2	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	1	10	11
鉄骨(S)造	135	38	443	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	724	25	26,702	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	3	0	4	7
合計	1,560	7,329	42,572	51,461

構造工法別割合/劣化対策等級(構造躯体等)

	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	2.6%	32.0%	65.4%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	7.8%	56.4%	35.8%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.3%	1.5%	98.2%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	63.2%	26.3%	10.5%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	9.1%	90.9%	100.0%
鉄骨(S)造	21.9%	6.2%	71.9%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	2.6%	0.1%	97.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	－	－	－	－
その他	42.9%	0.0%	57.1%	100.0%
合計	3.0%	14.2%	82.7%	100.0%

新築戸建

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-1 維持管理対策等級(専用配管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	15	6,316	2,922	42,208	51,461
%	0.0%	12.3%	5.7%	82.0%	100.0%

構造工法別戸数/維持管理対策等級(専用配管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	8	3,720	551	13,699	17,978
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0	825	478	1,294	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	186	50	2,545	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	16	3	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	3	4	4	11
鉄骨(S)造	6	105	46	459	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	1	1,459	1,790	24,201	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	2	0	5	7
合計	15	6,316	2,922	42,208	51,461

構造工法別割合/維持管理対策等級(専用配管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	0.0%	20.7%	3.1%	76.2%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0.0%	31.8%	18.4%	49.8%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	6.7%	1.8%	91.5%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	84.2%	15.8%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	27.3%	36.4%	36.4%	100.0%
鉄骨(S)造	1.0%	17.0%	7.5%	74.5%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	5.3%	6.5%	88.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	28.6%	0.0%	71.4%	100.0%
合計	0.0%	12.3%	5.7%	82.0%	100.0%

新築戸建
5.温熱環境に関すること

5-1 省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	2,633	5,931	15,617	27,280	51,461
%	5.1%	11.5%	30.3%	53.0%	100.0%

構造工法別戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	2,011	4,610	7,851	3,506	17,978
木造(枠組壁工法<2×4等>)	117	1,165	601	714	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	5	42	1,720	1,014	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	5	12	2	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	3	0	4	4	11
鉄骨(S)造	65	85	266	200	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	426	17	5,168	21,840	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	1	0	5	1	7
合計	2,633	5,931	15,617	27,280	51,461

構造工法別割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造(在来工法)	11.2%	25.6%	43.7%	19.5%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	4.5%	44.9%	23.1%	27.5%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.2%	1.5%	61.8%	36.5%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	26.3%	63.2%	10.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	27.3%	0.0%	36.4%	36.4%	100.0%
鉄骨(S)造	10.6%	13.8%	43.2%	32.5%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	1.6%	0.1%	18.8%	79.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	14.3%	0.0%	71.4%	14.3%	100.0%
合計	5.1%	11.5%	30.3%	53.0%	100.0%

地域区分別戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	3	2	5	94	104
II 地域	19	11	329	126	485
III 地域	105	33	255	1,684	2,077
IV 地域	2,493	5,863	14,903	24,495	47,754
V 地域	13	17	122	830	982
VI 地域	0	5	3	51	59
合計	2,633	5,931	15,617	27,280	51,461

地域区分別割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	2.9%	1.9%	4.8%	90.4%	100.0%
II 地域	3.9%	2.3%	67.8%	26.0%	100.0%
III 地域	5.1%	1.6%	12.3%	81.1%	100.0%
IV 地域	5.2%	12.3%	31.2%	51.3%	100.0%
V 地域	1.3%	1.7%	12.4%	84.5%	100.0%
VI 地域	0.0%	8.5%	5.1%	86.4%	100.0%
合計	5.1%	11.5%	30.3%	53.0%	100.0%

(注)地域区分は、大まかには次のような区分となりますが、市町村等による詳細は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)」別表第1を参照してください。

I 地域:北海道等
II 地域:北東北等
III 地域:南東北等
IV 地域:関東、東海、近畿、中国、四国、九州等
V 地域:南九州等
VI 地域:沖縄等

新築戸建
6.空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
戸数	1	119	15,674	65	35,600	2	51,461
%	0.0%	0.2%	30.5%	0.1%	69.2%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/ ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
木造(在来工法)	1	65	5,475	22	12,415	0	17,978
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0	28	1,081	9	1,479	0	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	0	1,408	10	1,363	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	1	10	1	7	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	3	0	8	0	11
鉄骨(S)造	0	21	196	2	397	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	0	4	7,495	21	19,929	2	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	0	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	6	0	1	0	7
合計	1	119	15,674	65	35,600	2	51,461

構造工法別割合/ ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
木造(在来工法)	0.0%	0.4%	30.5%	0.1%	69.1%	0.0%	100.0%
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0.0%	1.1%	41.6%	0.3%	57.0%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.0%	50.6%	0.4%	49.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	5.3%	52.6%	5.3%	36.8%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	72.7%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	3.4%	31.8%	0.3%	64.4%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	27.3%	0.1%	72.6%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
合計	0.0%	0.2%	30.5%	0.1%	69.2%	0.0%	100.0%

新築戸建
6.空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(内装)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	3	11	38	51,193	51,245
%	0.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%

構造工法別戸数/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(内装)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	2	3	19	17,943	17,967
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0	4	7	2,584	2,595
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	1	0	2,734	2,735
鉄筋コンクリート(RC)造	0	0	1	18	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	0	11	11
鉄骨(S)造	0	0	0	611	611
鉄骨(S)造<プレハブ>	1	3	11	27,284	27,299
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	7	7
合計	3	11	38	51,193	51,245

構造工法割合/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(内装)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	0.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.0%	0.2%	0.3%	99.6%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	0.0%	5.3%	94.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	99.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%

新築戸建

6.空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(天井裏等)

	該当なし	等級2	等級3	合計
戸数	12	2,247	48,986	51,245
%	0.0%	4.4%	95.6%	100.0%

構造工法別戸数/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(天井裏等)

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	5	2,101	15,861	17,967
木造(桝組壁工法<2×4等>)	3	94	2,498	2,595
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	3	2,732	2,735
鉄筋コンクリート(RC)造	0	6	13	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	1	10	11
鉄骨(S)造	0	29	582	611
鉄骨(S)造<プレハブ>	4	13	27,282	27,299
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	0	0	7	7
合計	12	2,247	48,986	51,245

構造工法別割合/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級(天井裏等)

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	0.0%	11.7%	88.3%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.1%	3.6%	96.3%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	31.6%	68.4%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	9.1%	90.9%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	4.7%	95.3%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	99.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	4.4%	95.6%	100.0%

新築戸建

6.空気環境に関すること

6-2 居室の換気対策

	イ	ロ	合計
戸数	51,255	206	51,461
%	99.6%	0.4%	100.0%

構造工法別戸数/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造(在来工法)	17,973	5	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	2,596	1	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	2,735	46	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	19	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	11	0	11
鉄骨(S)造	616	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	27,297	154	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	7	0	7
合計	51,255	206	51,461

構造工法別割合/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造(在来工法)	100.0%	0.0%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	100.0%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	98.3%	1.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	99.4%	0.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	—	—	—
その他	100.0%	0.0%	100.0%
合計	99.6%	0.4%	100.0%

新築戸建
6.空気環境に関すること

6-2 局所換気対策(便所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	27	311	46,132	4,989	2	51,461
%	0.1%	0.6%	89.6%	9.7%	0.0%	100.0%

構造工法戸数/局所換気対策(便所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	9	124	13,186	4,658	1	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	2	24	2,364	207	0	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	11	2,714	56	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	2	17	0	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	11	0	0	11
鉄骨(S)造	4	13	599	0	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	12	137	27,233	68	1	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	7	0	0	7
合計	27	311	46,132	4,989	2	51,461

構造工法割合/局所換気対策(便所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	0.1%	0.7%	73.3%	25.9%	0.0%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.1%	0.9%	91.0%	8.0%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.4%	97.6%	2.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	10.5%	89.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.6%	2.1%	97.2%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.5%	99.2%	0.2%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	0.6%	89.6%	9.7%	0.0%	100.0%

新築戸建
6.空気環境に関すること

6-2 局所換気対策(浴室)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	42	149	51,243	26	1	51,461
%	0.1%	0.3%	99.6%	0.1%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策(浴室)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	15	66	17,882	14	1	17,978
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0	11	2,580	6	0	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	1	12	2,767	1	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	1	18	0	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	11	0	0	11
鉄骨(S)造	4	8	604	0	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	22	51	27,373	5	0	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	7	0	0	7
合計	42	149	51,243	26	1	51,461

構造工法別割合/局所換気対策(浴室)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	0.1%	0.4%	99.5%	0.1%	0.0%	100.0%
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0.0%	0.4%	99.3%	0.2%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.4%	99.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.6%	1.3%	98.1%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.1%	0.2%	99.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	0.3%	99.6%	0.1%	0.0%	100.0%

新築戸建
6.空気環境に関すること

6-2 局所換気対策(台所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	61	1,019	50,353	21	7	51,461
%	0.1%	2.0%	97.8%	0.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策(台所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	17	386	17,566	6	3	17,978
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0	69	2,524	3	1	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	1	112	2,668	0	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	0	19	0	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	10	1	0	11
鉄骨(S)造	4	14	594	4	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	39	438	26,964	7	3	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	7	0	0	7
合計	61	1,019	50,353	21	7	51,461

構造工法別割合/局所換気対策(台所)

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造(在来工法)	0.1%	2.1%	97.7%	0.0%	0.0%	100.0%
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0.0%	2.7%	97.2%	0.1%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	4.0%	95.9%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	90.9%	9.1%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.6%	2.3%	96.4%	0.6%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.1%	1.6%	98.2%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	2.0%	97.8%	0.0%	0.0%	100.0%

新築戸建

7.光・視環境に関すること

7-1 単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
戸数	9	207	1,087	8,483	41,664	51,450
%	0.0%	0.4%	2.1%	16.5%	81.0%	100.0%

構造工法別戸数/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造(在来工法)	3	16	266	2,240	15,448	17,973
木造(桢組壁工法<2×4等>)	5	148	146	348	1,950	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	2	91	726	1,962	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	0	0	0	8	11	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	0	2	9	11
鉄骨(S)造	1	0	12	92	506	611
鉄骨(S)造<プレハブ>	0	41	572	5,066	21,771	27,450
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	6	7
合計	9	207	1,087	8,483	41,664	51,450

構造工法別割合/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造(在来工法)	0.0%	0.1%	1.5%	12.5%	86.0%	100.0%
木造(桢組壁工法<2×4等>)	0.2%	5.7%	5.6%	13.4%	75.1%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.1%	3.3%	26.1%	70.6%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%	57.9%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	81.8%	100.0%
鉄骨(S)造	0.2%	0.0%	2.0%	15.1%	82.8%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.1%	2.1%	18.5%	79.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	85.7%	100.0%
合計	0.0%	0.4%	2.1%	16.5%	81.0%	100.0%

新築戸建

8.音環境に関すること

8-4 透過損失等級(外壁開口部)選択

	選択せず	選択	合計
戸数	29,482	21,979	51,461
%	57.3%	42.7%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級(外壁開口部)選択

	選択せず	選択	合計
木造(在来工法)	8,359	9,619	17,978
木造(桝組壁工法<2×4等>)	1,693	904	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	2,221	560	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	16	3	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	9	2	11
鉄骨(S)造	474	142	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	16,704	10,747	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	6	1	7
合計	29,482	21,979	51,461

構造工法別割合/透過損失等級(外壁開口部)選択

	選択せず	選択	合計
木造(在来工法)	46.5%	53.5%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	65.2%	34.8%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	79.9%	20.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	84.2%	15.8%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	81.8%	18.2%	100.0%
鉄骨(S)造	76.9%	23.1%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	60.9%	39.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-
その他	85.7%	14.3%	100.0%
合計	57.3%	42.7%	100.0%

新築戸建

8.音環境に関すること

選択のうち

8-4 透過損失等級(外壁開口部) 北

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	2,500	2,166	15,423	1,891	21,980
%	11.4%	9.9%	70.2%	8.6%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級(外壁開口部) 北

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	1,550	1,712	6,151	206	9,619
木造(桝組壁工法<2×4等>)	97	7	414	386	904
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	84	21	375	80	560
鉄筋コンクリート(RC)造	1	0	1	1	3
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨(S)造	8	4	129	1	142
鉄骨(S)造<プレハブ>	760	422	8,349	1,217	10,748
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	1
合計	2,500	2,166	15,423	1,891	21,980

構造工法別割合/透過損失等級(外壁開口部) 北

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	16.1%	17.8%	63.9%	2.1%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	10.7%	0.8%	45.8%	42.7%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	15.0%	3.8%	67.0%	14.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	5.6%	2.8%	90.8%	0.7%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	7.1%	3.9%	77.7%	11.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	11.4%	9.9%	70.2%	8.6%	100.0%

新築戸建

8.音環境に関すること

8-4 透過損失等級(外壁開口部) 東

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	260	3,010	17,261	1,450	21,981
%	1.2%	13.7%	78.5%	6.6%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級(外壁開口部) 東

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	161	2,508	6,783	168	9,620
木造(桝組壁工法<2×4等>)	3	8	476	417	904
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	13	35	449	63	560
鉄筋コンクリート(RC)造	1	0	1	1	3
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨(S)造	2	1	138	1	142
鉄骨(S)造<プレハブ>	80	458	9,410	800	10,748
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	1
合計	260	3,010	17,261	1,450	21,981

構造工法別割合/透過損失等級(外壁開口部) 東

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	1.7%	26.1%	70.5%	1.7%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.3%	0.9%	52.7%	46.1%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	2.3%	6.3%	80.2%	11.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	1.4%	0.7%	97.2%	0.7%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.7%	4.3%	87.6%	7.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	1.2%	13.7%	78.5%	6.6%	100.0%

新築戸建

8.音環境に関すること

8-4 透過損失等級(外壁開口部) 南

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	27	2,295	18,388	1,270	21,980
%	0.1%	10.4%	83.7%	5.8%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級(外壁開口部) 南

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	12	1,723	7,741	144	9,620
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0	16	517	371	904
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	1	29	458	72	560
鉄筋コンクリート(RC)造	0	0	1	2	3
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨(S)造	0	4	136	1	141
鉄骨(S)造<プレハブ>	14	523	9,531	680	10,748
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	1
合計	27	2,295	18,388	1,270	21,980

構造工法別割合/透過損失等級(外壁開口部) 南

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	0.1%	17.9%	80.5%	1.5%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	0.0%	1.8%	57.2%	41.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.2%	5.2%	81.8%	12.9%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	2.8%	96.5%	0.7%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.1%	4.9%	88.7%	6.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	10.4%	83.7%	5.8%	100.0%

新築戸建

8.音環境に関すること

8-4 透過損失等級(外壁開口部) 西

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	566	2,323	17,436	1,656	21,981
%	2.6%	10.6%	79.3%	7.5%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級(外壁開口部) 西

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	289	1,885	7,274	172	9,620
木造(桝組壁工法<2×4等>)	20	5	468	411	904
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	25	27	437	71	560
鉄筋コンクリート(RC)造	0	0	1	2	3
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨(S)造	2	3	136	1	142
鉄骨(S)造<プレハブ>	230	403	9,116	999	10,748
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	1
合計	566	2,323	17,436	1,656	21,981

構造工法別割合/透過損失等級(外壁開口部) 西

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	3.0%	19.6%	75.6%	1.8%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	2.2%	0.6%	51.8%	45.5%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	4.5%	4.8%	78.0%	12.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	1.4%	2.1%	95.8%	0.7%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	2.1%	3.7%	84.8%	9.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	2.6%	10.6%	79.3%	7.5%	100.0%

新築戸建

9.高齢者等への配慮に関すること

9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	合計
戸数	34,892	860	15,672	37	0	51,461
%	67.8%	1.7%	30.5%	0.1%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/高齢者等配慮対策等級(専用部分)

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	合計
木造(在来工法)	10,145	299	7,515	19	0	17,978
木造(桟組壁工法<2×4等>)	1,376	200	1,021	0	0	2,597
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	2,552	8	221	0	0	2,781
鉄筋コンクリート(RC)造	17	1	1	0	0	19
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	8	0	3	0	0	11
鉄骨(S)造	432	8	176	0	0	616
鉄骨(S)造<プレハブ>	20,355	344	6,734	18	0	27,451
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	6	0	1	0	0	7
合計	34,892	860	15,672	37	0	51,461

構造工法別割合/高齢者等配慮対策等級(専用部分)

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	合計
木造(在来工法)	56.4%	1.7%	41.8%	0.1%	0.0%	100.0%
木造(桟組壁工法<2×4等>)	53.0%	7.7%	39.3%	0.0%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	91.8%	0.3%	7.9%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	89.5%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	72.7%	0.0%	27.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	70.1%	1.3%	28.6%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	74.2%	1.3%	24.5%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	67.8%	1.7%	30.5%	0.1%	0.0%	100.0%

新築戸建

10.防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策

a 住戸の出入口

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	7,623	29	18,847	16	26,515
	%	28.7%	0.1%	71.1%	0.1%	100.0%
地上2階	戸数	33	0	169	25,128	25,330
	%	0.1%	0.0%	0.7%	99.2%	100.0%
その他	戸数	13	5	72	2,205	2,295
	%	0.6%	0.2%	3.1%	96.1%	100.0%
合計	戸数	7,669	34	19,088	27,349	54,140
	%	14.2%	0.1%	35.3%	50.5%	100.0%

b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	9,560	194	16,750	11	26,515
	%	36.1%	0.7%	63.2%	0.0%	100.0%
地上2階	戸数	3,680	115	21,350	185	25,330
	%	14.5%	0.5%	84.3%	0.7%	100.0%
その他	戸数	201	21	1,986	87	2,295
	%	8.8%	0.9%	86.5%	3.8%	100.0%
合計	戸数	13,441	330	40,086	283	54,140
	%	24.8%	0.6%	74.0%	0.5%	100.0%

c a及びbに掲げるもの以外のもの

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	1,269	3	7,315	17,928	26,515
	%	4.8%	0.0%	27.6%	67.6%	100.0%
地上2階	戸数	301	7	24,602	420	25,330
	%	1.2%	0.0%	97.1%	1.7%	100.0%
その他	戸数	15	10	1,623	647	2,295
	%	0.7%	0.4%	70.7%	28.2%	100.0%
合計	戸数	1,585	20	33,540	18,995	54,140
	%	2.9%	0.0%	62.0%	35.1%	100.0%