

新築共同

1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	5,579	71,762	2,063	1,149	80,553
%	6.9%	89.1%	2.6%	1.4%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	58	23	141	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	75	16	15	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	8	28	105	141
鉄筋コンクリート（RC）造	5,579	66,956	1,885	0	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	80	0	0	80
鉄骨（S）造	0	200	0	9	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	508	91	879	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	637	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	3,240	20	0	3,260
合計	5,579	71,762	2,063	1,149	80,553

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	26.1%	10.4%	63.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	70.8%	15.1%	14.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	5.7%	19.9%	74.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	7.5%	90.0%	2.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	95.7%	0.0%	4.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	34.4%	6.2%	59.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	99.4%	0.6%	0.0%	100.0%
合計	6.9%	89.1%	2.6%	1.4%	100.0%

新築共同

1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	5,579	72,190	1,725	1,059	80,553
%	6.9%	89.6%	2.1%	1.3%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	58	23	141	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	75	16	15	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	8	28	105	141
鉄筋コンクリート（RC）造	5,579	67,287	1,554	0	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	80	0	0	80
鉄骨（S）造	0	200	0	9	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	605	84	789	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	637	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	3,240	20	0	3,260
合計	5,579	72,190	1,725	1,059	80,553

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	26.1%	10.4%	63.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	70.8%	15.1%	14.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	5.7%	19.9%	74.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	7.5%	90.4%	2.1%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	95.7%	0.0%	4.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	40.9%	5.7%	53.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	99.4%	0.6%	0.0%	100.0%
合計	6.9%	89.6%	2.1%	1.3%	100.0%

新築共同

1. 構造の安定に関すること

1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
戸数	5,615	74,754	80,369
%	7.0%	93.0%	100.0%

構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	0	222	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	106	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	141	141
鉄筋コンクリート（RC）造	5,615	68,746	74,361
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	80	80
鉄骨（S）造	0	209	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	1,477	1,477
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	0	3,136	3,136
合計	5,615	74,754	80,369

構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	0.0%	100.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	100.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	7.6%	92.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	0.0%	100.0%	100.0%
合計	7.0%	93.0%	100.0%

新築共同

1. 構造の安定に関すること

1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
戸数	13,541	67,012	80,553
%	16.8%	83.2%	100.0%

構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	54	168	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	76	30	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	22	119	141
鉄筋コンクリート（RC）造	11,935	62,485	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	37	43	80
鉄骨（S）造	41	168	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	527	951	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	295	342	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	554	2,706	3,260
合計	13,541	67,012	80,553

構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	24.3%	75.7%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	71.7%	28.3%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	15.6%	84.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	16.0%	84.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	46.3%	53.8%	100.0%
鉄骨（S）造	19.6%	80.4%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	35.7%	64.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	46.3%	53.7%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	17.0%	83.0%	100.0%
合計	16.8%	83.2%	100.0%

新築共同

1. 構造の安定に関すること

1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
戸数	78,388	1,054	1,111	80,553
%	97.3%	1.3%	1.4%	100.0%

構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	208	13	1	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	95	11	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	134	6	1	141
鉄筋コンクリート（RC）造	72,401	910	1,109	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	80	0	0	80
鉄骨（S）造	208	1	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,365	113	0	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	637	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	3,260	0	0	3,260
合計	78,388	1,054	1,111	80,553

構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	93.7%	5.9%	0.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	89.6%	10.4%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	95.0%	4.3%	0.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	97.3%	1.2%	1.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	99.5%	0.5%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	92.4%	7.6%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	97.3%	1.3%	1.4%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	1,678	243	1,306	77,326	80,553
%	2.1%	0.3%	1.6%	96.0%	100.0%

構造工法別戸数/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	13	14	149	46	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	22	18	52	14	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2	11	120	8	141
鉄筋コンクリート（RC）造	1,164	23	464	72,769	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	37	0	0	43	80
鉄骨（S）造	40	1	8	160	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	189	176	513	600	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	211	0	0	3,049	3,260
合計	1,678	243	1,306	77,326	80,553

構造工法別割合/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	5.9%	6.3%	67.1%	20.7%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	20.8%	17.0%	49.1%	13.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1.4%	7.8%	85.1%	5.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	1.6%	0.0%	0.6%	97.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	46.3%	0.0%	0.0%	53.8%	100.0%
鉄骨（S）造	19.1%	0.5%	3.8%	76.6%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	12.8%	11.9%	34.7%	40.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	6.5%	0.0%	0.0%	93.5%	100.0%
合計	2.1%	0.3%	1.6%	96.0%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	7,559	942	3	5,834	66,215	80,553
%	9.4%	1.2%	0.0%	7.2%	82.2%	100.0%

構造工法別戸数/感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	198	12	1	1	10	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	84	22	0	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	123	18	0	0	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	5,726	507	1	5,601	62,585	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	14	0	0	0	66	80
鉄骨（S）造	23	27	0	0	159	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,160	232	1	56	29	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	231	124	0	176	2,729	3,260
合計	7,559	942	3	5,834	66,215	80,553

構造工法別割合/感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	89.2%	5.4%	0.5%	0.5%	4.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	79.2%	20.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	87.2%	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	7.7%	0.7%	0.0%	7.5%	84.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	17.5%	0.0%	0.0%	0.0%	82.5%	100.0%
鉄骨（S）造	11.0%	12.9%	0.0%	0.0%	76.1%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	78.5%	15.7%	0.1%	3.8%	2.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	7.1%	3.8%	0.0%	5.4%	83.7%	100.0%
合計	9.4%	1.2%	0.0%	7.2%	82.2%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）

	該当なし	該当あり	合計
戸数	8,875	71,678	80,553
%	11.0%	89.0%	100.0%

構造工法別戸数/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）

	該当なし	該当あり	合計
木造（在来工法）	209	13	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	92	14	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	112	29	141
鉄筋コンクリート（RC）造	4,611	69,809	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	11	69	80
鉄骨（S）造	23	186	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,266	212	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	2,551	709	3,260
合計	8,875	71,678	80,553

構造工法別割合/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）

	該当なし	該当あり	合計
木造（在来工法）	94.1%	5.9%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	86.8%	13.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	79.4%	20.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	6.2%	93.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	13.8%	86.3%	100.0%
鉄骨（S）造	11.0%	89.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	85.7%	14.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	78.3%	21.7%	100.0%
合計	11.0%	89.0%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 排煙形式

	a	b	c	d	e	合計
戸数	52,652	5,258	2,038	0	11,029	70,977
%	74.2%	7.4%	2.9%	0.0%	15.5%	100.0%

構造工法別戸数/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 排煙形式

	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	5	8	0	0	0	13
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	11	0	0	3	14
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	15	0	0	0	0	15
鉄筋コンクリート（RC）造	49,412	5,040	2,038	0	10,335	66,825
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	66	0	0	0	0	66
鉄骨（S）造	133	1	0	0	52	186
鉄骨（S）造<プレハブ>	132	49	0	0	27	208
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	563	0	0	0	74	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	2,326	149	0	0	538	3,013
合計	52,652	5,258	2,038	0	11,029	70,977

構造工法別割合/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 排煙形式

	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	38.5%	61.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	78.6%	0.0%	0.0%	21.4%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	73.9%	7.5%	3.0%	0.0%	15.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	71.5%	0.5%	0.0%	0.0%	28.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	63.5%	23.6%	0.0%	0.0%	13.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	88.4%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	77.2%	4.9%	0.0%	0.0%	17.9%	100.0%
合計	74.2%	7.4%	2.9%	0.0%	15.5%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 平面形状

	a	b	c	合計
戸数	25,965	9,768	35,244	70,977
%	36.6%	13.8%	49.7%	100.0%

構造工法別戸数/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 平面形状

	a	b	c	合計
木造（在来工法）	0	1	12	13
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	14	14
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	5	10	15
鉄筋コンクリート（RC）造	24,608	9,143	33,074	66,825
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	4	14	48	66
鉄骨（S）造	54	38	94	186
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	39	169	208
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	334	102	201	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	965	426	1,622	3,013
合計	25,965	9,768	35,244	70,977

構造工法別割合/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 平面形状

	a	b	c	合計
木造（在来工法）	0.0%	7.7%	92.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	36.8%	13.7%	49.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	6.1%	21.2%	72.7%	100.0%
鉄骨（S）造	29.0%	20.4%	50.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	18.8%	81.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	52.4%	16.0%	31.6%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	32.0%	14.1%	53.8%	100.0%
合計	36.6%	13.8%	49.7%	100.0%

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）/耐火等級（避難経路の隔壁の開口部）

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	334	25,618	9,281	35,233
%	0.9%	72.7%	26.3%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	4	8	12
木造（枠組壁工法<2×4等>）	3	11	0	14
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	9	1	0	10
鉄筋コンクリート（RC）造	299	24,137	8,627	33,063
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	40	8	48
鉄骨（S）造	1	67	26	94
鉄骨（S）造<プレハブ>	22	146	1	169
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	87	114	201
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	1,125	497	1,622
合計	334	25,618	9,281	35,233

構造工法別割合/避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）/耐火等級（避難経路の隔壁の開口部）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	21.4%	78.6%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	90.0%	10.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.9%	73.0%	26.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	83.3%	16.7%	100.0%
鉄骨（S）造	1.1%	71.3%	27.7%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	13.0%	86.4%	0.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	43.3%	56.7%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	0.0%	69.4%	30.6%	100.0%
合計	0.9%	72.7%	26.3%	100.0%

新築共同

2. 火災時の安全に関すること

2-4 脱出対策（火災時）

	該当なし	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	ロニ	ハ	ニ	合計
戸数	7,542	153	146	18	15	41,568	18,052	3	11,083	1,973	80,553
%	9.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	51.6%	22.4%	0.0%	13.8%	2.4%	100.0%

構造工法別戸数/脱出対策（火災時）

	該当なし	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	ロニ	ハ	ニ	合計
木造(在来工法)	188	0	0	0	0	0	0	0	20	14	222
木造(桝組壁工法<2×4等>)	84	0	0	0	0	4	0	0	12	6	106
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	122	0	0	0	0	0	0	0	3	16	141
鉄筋コンクリート(RC)造	5,771	57	126	2	15	39,410	17,089	1	10,251	1,698	74,420
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	14	0	0	0	0	38	28	0	0	0	80
鉄骨(S)造	17	96	0	0	0	51	6	0	31	8	209
鉄骨(S)造<プレハブ>	1,115	0	0	0	0	26	40	0	77	220	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	0	0	419	96	0	122	0	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	231	0	20	16	0	1,620	793	2	567	11	3,260
合計	7,542	153	146	18	15	41,568	18,052	3	11,083	1,973	80,553

構造工法別割合/脱出対策(火災時)

	該当なし	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	ロニ	ハ	ニ	合計
木造(在来工法)	84.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%	6.3%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	79.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	11.3%	5.7%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	86.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	11.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	7.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	53.0%	23.0%	0.0%	13.8%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	17.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.5%	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	8.1%	45.9%	0.0%	0.0%	0.0%	24.4%	2.9%	0.0%	14.8%	3.8%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	75.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	2.7%	0.0%	5.2%	14.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	65.8%	15.1%	0.0%	19.2%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	7.1%	0.0%	0.6%	0.5%	0.0%	49.7%	24.3%	0.1%	17.4%	0.3%	100.0%
合計	9.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	51.6%	22.4%	0.0%	13.8%	2.4%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-5 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部））

	該当なし	等級1	等級2	合計
戸数	9,732	911	69,910	80,553
%	12.1%	1.1%	86.8%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部））

	該当なし	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	2	88	132	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	42	64	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	55	86	141
鉄筋コンクリート（RC）造	9241	200	64979	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	80	80
鉄骨（S）造	52	25	132	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	55	489	934	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	382	12	2866	3,260
合計	9,732	911	69,910	80,553

構造工法別割合/耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部））

	該当なし	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	0.9%	39.6%	59.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	39.6%	60.4%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	39.0%	61.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	12.4%	0.3%	87.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	24.9%	12.0%	63.2%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	3.7%	33.1%	63.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	11.7%	0.4%	87.9%	100.0%
合計	12.1%	1.1%	86.8%	100.0%

2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	7,320	486	819	302	71,626	80,553
%	9.1%	0.6%	1.0%	0.4%	88.9%	100.0%

構造工法別戸数/ 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	2	9	134	63	14	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	26	16	57	7	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	74	65	2	141
鉄筋コンクリート（RC）造	7,227	61	0	0	67,132	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	80	80
鉄骨（S）造	52	24	12	0	121	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	39	366	583	117	373	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	3,260	3,260
合計	7,320	486	819	302	71,626	80,553

構造工法別割合/ 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	0.9%	4.1%	60.4%	28.4%	6.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	24.5%	15.1%	53.8%	6.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	52.5%	46.1%	1.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	9.7%	0.1%	0.0%	0.0%	90.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	24.9%	11.5%	5.7%	0.0%	57.9%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	2.6%	24.8%	39.4%	7.9%	25.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	9.1%	0.6%	1.0%	0.4%	88.9%	100.0%

2. 火災時の安全に関すること

2-7 耐火等級（界壁及び界床）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	512	619	60	156	79,206	80,553
%	0.6%	0.8%	0.1%	0.2%	98.3%	100.0%

構造工法別戸数/ 耐火等級（界壁及び界床）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	85	23	14	41	59	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	14	0	0	56	36	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	26	56	4	8	47	141
鉄筋コンクリート（RC）造	60	240	6	0	74,114	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	80	80
鉄骨（S）造	4	1	0	10	194	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	313	299	36	41	789	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	10	0	0	0	3,250	3,260
合計	512	619	60	156	79,206	80,553

構造工法別割合/ 耐火等級（界壁及び界床）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	38.3%	10.4%	6.3%	18.5%	26.6%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	13.2%	0.0%	0.0%	52.8%	34.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	18.4%	39.7%	2.8%	5.7%	33.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	99.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	1.9%	0.5%	0.0%	4.8%	92.8%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	21.2%	20.2%	2.4%	2.8%	53.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	99.7%	100.0%
合計	0.6%	0.8%	0.1%	0.2%	98.3%	100.0%

凡例

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 排煙形式

- a 開放型廊下
- b 自然排煙
- c 機械排煙（一般）
- d 機械排煙（加圧式）
- e その他

2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）： 平面形状

- a 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
- b 直通階段との間に他住戸等がない
- c その他

2-4 脱出対策（火災時）

- イ 直通階段に直接通ずるバルコニー
- ロ 隣戸に通ずるバルコニー
- ハ 避難器具
- ニ その他

3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	1,918	7,106	71,529	80,553
%	2.4%	8.8%	88.8%	100.0%

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	26	9	187	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	63	43	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	141	141
鉄筋コンクリート（RC）造	1,430	6,618	66,372	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	80	80
鉄骨（S）造	62	21	126	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	314	9	1,155	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	86	32	519	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	354	2,906	3,260
合計	1,918	7,106	71,529	80,553

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	11.7%	4.1%	84.2%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	59.4%	40.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	1.9%	8.9%	89.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	29.7%	10.0%	60.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	21.2%	0.6%	78.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	13.5%	5.0%	81.5%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	0.0%	10.9%	89.1%	100.0%
合計	2.4%	8.8%	88.8%	100.0%

4. 維持管理・更新への配慮に関すること

4-1 維持管理対策等級（専用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	1	3,531	59,087	17,934	80,553
%	0.0%	4.4%	73.4%	22.3%	100.0%

構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	73	8	141	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	96	0	10	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	80	2	59	141
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2,166	55,779	16,475	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	80	0	80
鉄骨（S）造	0	17	189	3	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	993	45	439	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	585	52	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	106	2,399	755	3,260
合計	1	3,531	59,087	17,934	80,553

構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	32.9%	3.6%	63.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	90.6%	0.0%	9.4%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	56.7%	1.4%	41.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	2.9%	75.0%	22.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	8.1%	90.4%	1.4%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.1%	67.2%	3.0%	29.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	91.8%	8.2%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	3.3%	73.6%	23.2%	100.0%
合計	0.0%	4.4%	73.4%	22.3%	100.0%

4-2 維持管理対策等級（共用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	662	16,032	60,386	3,473	80,553
%	0.8%	19.9%	75.0%	4.3%	100.0%

構造工法別戸数/維持管理対策等級（共用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	140	68	12	2	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	35	71	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	41	100	0	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	0	14,174	56,833	3,413	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	43	37	0	80
鉄骨（S）造	4	79	126	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	442	1,027	6	3	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	118	480	39	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	352	2,892	16	3,260
合計	662	16,032	60,386	3,473	80,553

構造工法別割合/維持管理対策等級（共用配管）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	63.1%	30.6%	5.4%	0.9%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	33.0%	67.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	29.1%	70.9%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	19.0%	76.4%	4.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	53.8%	46.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	1.9%	37.8%	60.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	29.9%	69.5%	0.4%	0.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	18.5%	75.4%	6.1%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	10.8%	88.7%	0.5%	100.0%
合計	0.8%	19.9%	75.0%	4.3%	100.0%

新築共同

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-3更新対策(共用排水管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	856	74,671	4,273	569	80,369
%	1.1%	92.9%	5.3%	0.7%	100.0%

構造工法別戸数/更新対策(共用排水管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	143	78	1	0	222
木造(枠組壁工法<2×4等>)	35	69	2	0	106
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	41	100	0	0	141
鉄筋コンクリート(RC)造	182	69,706	3,906	567	74,361
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	80	0	0	80
鉄骨(S)造	14	195	0	0	209
鉄骨(S)造<プレハブ>	441	1,034	0	2	1,477
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	637	0	0	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	0	2,772	364	0	3,136
合計	856	74,671	4,273	569	80,369

構造工法別割合/更新対策(共用排水管)

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造(在来工法)	64.4%	35.1%	0.5%	0.0%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	33.0%	65.1%	1.9%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	29.1%	70.9%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.2%	93.7%	5.3%	0.8%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	6.7%	93.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	29.9%	70.0%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	88.4%	11.6%	0.0%	100.0%
合計	1.1%	92.9%	5.3%	0.7%	100.0%

新築共同

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-3 更新対策(共用排水管)/共用排水管位置

	イ	イロ	イロハニ	イロハニホ	イロニ	イロニホ
戸数	3,017	96	1,583	961	1,794	177
%	3.8%	0.1%	2.0%	1.2%	2.3%	0.2%

	イ	イロ	イロハニ	イロハニホ	イロニ	イロニホ
木造(在来工法)	19	0	0	0	0	0
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0	0	0	0	0	0
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート(RC)造	2,950	96	1,583	893	1,773	151
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	0	0	21	0
鉄骨(S)造	20	0	0	0	0	0
鉄骨(S)造<プレハブ>	0	0	0	0	0	0
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	28	0	0	68	0	26
合計	3,017	96	1,583	961	1,794	177

	イ	イロ	イロハニ	イロハニホ	イロニ	イロニホ
木造(在来工法)	24.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	4.0%	0.1%	2.1%	1.2%	2.4%	0.2%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%	0.0%
鉄骨(S)造	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック(CB)造	－	－	－	－	－	－
その他	0.9%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.8%
合計	3.8%	0.1%	2.0%	1.2%	2.3%	0.2%

イロホ	イハ	イハニ	イハニホ	イハホ	イニ	イニホ	イホ	ロ	ロハニホ	ロハホ	ロニ
28	277	6,699	3,899	182	13,042	10,694	2,204	19	2,690	63	99
0.0%	0.3%	8.4%	4.9%	0.2%	16.4%	13.4%	2.8%	0.0%	3.4%	0.1%	0.1%

イロホ	イハ	イハニ	イハニホ	イハホ	イニ	イニホ	イホ	ロ	ロハニホ	ロハホ	ロニ
0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	261	6,308	3,888	182	12,783	10,143	2,178	2	2,690	63	58
0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
0	0	96	11	0	61	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	38	0	0	15	0	0	41
0	0	295	0	0	16	107	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	16	0	0	0	115	433	26	0	0	0	0
28	277	6, 699	3, 899	182	13, 042	10, 694	2, 204	19	2, 690	63	99

イロホ	イハ	イハニ	イハニホ	イハホ	イニ	イニホ	イホ	ロ	ロハニホ	ロハホ	ロニ
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.9%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.4%	8.5%	5.2%	0.2%	17.2%	13.7%	2.9%	0.0%	3.6%	0.1%	0.1%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	49.2%	5.6%	0.0%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	4.0%
0.0%	0.0%	46.3%	0.0%	0.0%	2.5%	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	13.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.3%	8.4%	4.9%	0.2%	16.4%	13.4%	2.8%	0.0%	3.4%	0.1%	0.1%

口二ホ	二	ハ二	ハ二ホ	二ホ	ホ	合計
351	5,587	4,434	8,883	12,505	229	79,513
0.4%	7.0%	5.6%	11.2%	15.7%	0.3%	100.0%

口二ホ	二	ハ二	ハ二ホ	二ホ	ホ	合計
0	46	0	0	2	1	79
0	62	0	0	0	0	71
0	97	0	0	0	3	100
319	4,039	4,172	8,067	11,386	194	74,179
0	37	0	0	0	0	80
0	7	0	0	0	0	195
0	888	0	0	23	31	1,036
0	135	0	52	32	0	637
0	0	0	0	0	0	0
32	276	262	764	1,062	0	3,136
351	5, 587	4, 434	8, 883	12, 505	229	79,513

口二ホ	二	ハ二	ハ二ホ	二ホ	ホ	合計
0.0%	58.2%	0.0%	0.0%	2.5%	1.3%	100.0%
0.0%	87.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
0.0%	97.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	100.0%
0.4%	5.4%	5.6%	10.9%	15.3%	0.3%	100.0%
0.0%	46.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
0.0%	85.7%	0.0%	0.0%	2.2%	3.0%	100.0%
0.0%	21.2%	0.0%	8.2%	5.0%	0.0%	100.0%
－	－	－	－	－	－	－
1.0%	8.8%	8.4%	24.4%	33.9%	0.0%	100.0%
0.4%	7.0%	5.6%	11.2%	15.7%	0.3%	100.0%

新築共同

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-4更新対策(住戸専用部)

	該当なし	該当あり	合計
戸数	415	79,954	80,369
%	0.5%	99.5%	100.0%

構造工法別戸数/更新対策(住戸専用部)

	該当なし	該当あり	合計
木造(在来工法)	82	140	222
木造(枠組壁工法<2×4等>)	7	99	106
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	22	119	141
鉄筋コンクリート(RC)造	50	74,311	74,361
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	80	80
鉄骨(S)造	4	205	209
鉄骨(S)造<プレハブ>	250	1,227	1,477
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	637	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	0	3,136	3,136
合計	415	79,954	80,369

構造工法別割合/更新対策(住戸専用部)

	該当なし	該当あり	合計
木造(在来工法)	36.9%	63.1%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	6.6%	93.4%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	15.6%	84.4%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.1%	99.9%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨(S)造	1.9%	98.1%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	16.9%	83.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	－	－	－
その他	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.5%	99.5%	100.0%

4-4更新対策(住戸専用部)/住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無

	なし	壁	柱	壁柱	合計
戸数	76,032	833	2,278	815	79,958
%	95.1%	1.0%	2.8%	1.0%	100.0%

構造工法別戸数/更新対策(住戸専用部)/住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無

	なし	壁	柱	壁柱	合計
木造(在来工法)	21	15	14	90	140
木造(枠組壁工法<2×4等>)	9	80	0	10	99
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	119	0	0	119
鉄筋コンクリート(RC)造	71,786	420	1,887	218	74,311
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	80	0	0	0	80
鉄骨(S)造	176	6	15	8	205
鉄骨(S)造<プレハブ>	236	191	321	483	1,231
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	637	0	0	0	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0
その他	3,087	2	41	6	3,136
合計	76,032	833	2,278	815	79,958

構造工法別割合/更新対策(住戸専用部)/住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無

	なし	壁	柱	壁柱	合計
木造(在来工法)	15.0%	10.7%	10.0%	64.3%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	9.1%	80.8%	0.0%	10.1%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	96.6%	0.6%	2.5%	0.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	85.9%	2.9%	7.3%	3.9%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	19.2%	15.5%	26.1%	39.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-
その他	98.4%	0.1%	1.3%	0.2%	100.0%
合計	95.1%	1.0%	2.8%	1.0%	100.0%

凡例

4-3 更新対策(共用排水管)/共用排水管位置

イ	共用廊下に面する共用部分
ロ	外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
ハ	バルコニー
ニ	住戸専用部
ホ	その他

新築共同

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-4更新対策(住戸専用部)/躯体天井高

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
戸数	3,013	6,261	28,139	28,527	17,103	83,043
%	3.6%	7.5%	33.9%	34.4%	20.6%	100.0%

構造工法別戸数/更新対策(住戸専用部)/躯体天井高

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
木造(在来工法)	22	17	63	68	47	217
木造(枠組壁工法<2×4等>)	6	17	48	45	13	129
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	7	13	82	33	47	182
鉄筋コンクリート(RC)造	2,741	5,844	25,493	26,437	15,679	76,194
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	0	48	26	6	80
鉄骨(S)造	0	0	124	37	44	205
鉄骨(S)造<プレハブ>	77	130	737	497	335	1,776
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	82	33	271	128	123	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	78	207	1,273	1,256	809	3,623
合計	3,013	6,261	28,139	28,527	17,103	83,043

構造工法別割合/更新対策(住戸専用部)/躯体天井高

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
木造(在来工法)	10.1%	7.8%	29.0%	31.3%	21.7%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	4.7%	13.2%	37.2%	34.9%	10.1%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	3.8%	7.1%	45.1%	18.1%	25.8%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	3.6%	7.7%	33.5%	34.7%	20.6%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	0.0%	60.0%	32.5%	7.5%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	0.0%	60.5%	18.0%	21.5%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	4.3%	7.3%	41.5%	28.0%	18.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	12.9%	5.2%	42.5%	20.1%	19.3%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	0.1%	0.2%	1.5%	1.5%	1.0%	4.4%
合計	3.6%	7.5%	33.9%	34.4%	20.6%	100.0%

躯体天井高_平均値・最頻値

平均値	2,613
最頻値	2,610

新築共同

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-4更新対策(住戸専用部)/躯体天井高【最低内法】

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
戸数	45,617	11,305	6,313	2,014	1,120	66,369
%	68.7%	17.0%	9.5%	3.0%	1.7%	100.0%

構造工法別戸数/更新対策(住戸専用部)/躯体天井高【最低内法】

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
木造(在来工法)	133	15	11	9	3	171
木造(桝組壁工法<2×4等>)	47	31	24	1	0	103
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	103	17	5	0	3	128
鉄筋コンクリート(RC)造	41,712	10,433	6,046	1,804	1,025	61,020
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	62	15	0	0	2	79
鉄骨(S)造	119	12	24	15	0	170
鉄骨(S)造<プレハブ>	1,057	230	60	29	37	1,413
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	349	148	10	13	0	520
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0	0	0
その他	2,035	404	133	143	50	2,765
合計	45,617	11,305	6,313	2,014	1,120	66,369

構造工法別割合/更新対策(住戸専用部)/躯体天井高【最低内法】

	2450mm未	2450mm以	2550mm以	2650mm以	2750mm以	合計
木造(在来工法)	77.8%	8.8%	6.4%	5.3%	1.8%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	45.6%	30.1%	23.3%	1.0%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	80.5%	13.3%	3.9%	0.0%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	68.4%	17.1%	9.9%	3.0%	1.7%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	78.5%	19.0%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%
鉄骨(S)造	70.0%	7.1%	14.1%	8.8%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	74.8%	16.3%	4.2%	2.1%	2.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	67.1%	28.5%	1.9%	2.5%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-	-	-
その他	3.1%	0.6%	0.2%	0.2%	0.1%	4.2%
合計	68.7%	17.0%	9.5%	3.0%	1.7%	100.0%

躯体天井高【最低内法】_平均値・最頻値

平均値	2,309
最頻値	2,210

5-1 省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	463	818	48,913	30,359	80,553
%	0.6%	1.0%	60.7%	37.7%	100.0%

構造工法別戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	16	6	15	185	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	63	0	0	43	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	5	0	6	130	141
鉄筋コンクリート（RC）造	219	714	45,609	27,878	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	37	43	80
鉄骨（S）造	7	0	198	4	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	51	2	222	1,203	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	3	96	486	52	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	99	0	2,340	821	3,260
合計	463	818	48,913	30,359	80,553

構造工法別割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	7.2%	2.7%	6.8%	83.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	59.4%	0.0%	0.0%	40.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	3.5%	0.0%	4.3%	92.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.3%	1.0%	61.3%	37.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	46.3%	53.8%	100.0%
鉄骨（S）造	3.3%	0.0%	94.7%	1.9%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	3.5%	0.1%	15.0%	81.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.5%	15.1%	76.3%	8.2%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	3.0%	0.0%	71.8%	25.2%	100.0%
合計	0.6%	1.0%	60.7%	37.7%	100.0%

5-1 省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	463	818	48,913	30,359	80,553
%	0.6%	1.0%	60.7%	37.7%	100.0%

地域区分戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	0	0	280	1,130	1,410
II 地域	9	0	150	25	184
III 地域	0	0	795	624	1,419
IV 地域	410	745	46,547	27,964	75,666
V 地域	0	0	950	615	1,565
VI 地域	44	73	191	1	309
合計	463	818	48,913	30,359	80,553

地域区分割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	0.0%	0.0%	19.9%	80.1%	100.0%
II 地域	4.9%	0.0%	81.5%	13.6%	100.0%
III 地域	0.0%	0.0%	56.0%	44.0%	100.0%
IV 地域	0.5%	1.0%	61.5%	37.0%	100.0%
V 地域	0.0%	0.0%	60.7%	39.3%	100.0%
VI 地域	14.2%	23.6%	61.8%	0.3%	100.0%
合計	0.6%	1.0%	60.7%	37.7%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策

	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
戸数	216	13,641	586	66,087	23	80,553
%	0.3%	16.9%	0.7%	82.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/ ホルムアルデヒド対策

	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
木造（在来工法）	4	42	4	172	0	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	34	0	72	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	3	135	0	3	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	196	12,657	446	61,098	23	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	80	0	80
鉄骨（S）造	11	12	0	186	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	2	444	1	1,031	0	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	135	502	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	317	0	2,943	0	3,260
合計	216	13,641	586	66,087	23	80,553

構造工法別割合/ ホルムアルデヒド対策

	イロ	イロハ	ロ	ロハ	ハ	合計
木造（在来工法）	1.8%	18.9%	1.8%	77.5%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	32.1%	0.0%	67.9%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2.1%	95.7%	0.0%	2.1%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.3%	17.0%	0.6%	82.1%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	5.3%	5.7%	0.0%	89.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.1%	30.0%	0.1%	69.8%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	21.2%	78.8%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	9.7%	0.0%	90.3%	0.0%	100.0%
合計	0.3%	16.9%	0.7%	82.0%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	2	101	91	79,812	80,006
%	0.0%	0.1%	0.1%	99.8%	100.0%

構造工法別戸数／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	0	1	221	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	0	20	86	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	141	141
鉄筋コンクリート（RC）造	2	0	46	74,349	74,397
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	80	80
鉄骨（S）造	0	1	0	208	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	1	0	1,477	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	99	24	2,613	2,736
合計	2	101	91	79,812	80,006

構造工法割合／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.0%	0.5%	99.5%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.0%	18.9%	81.1%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.5%	0.0%	99.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.1%	0.0%	99.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	0.0%	3.6%	0.9%	95.5%	100.0%
合計	0.0%	0.1%	0.1%	99.8%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
戸数	12	800	79,019	79,831
%	0.0%	1.0%	99.0%	100.0%

構造工法別戸数／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0	0	222	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	11	20	75	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	141	141
鉄筋コンクリート（RC）造	1	655	73,566	74,222
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	80	80
鉄骨（S）造	0	1	208	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	1	1,477	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	637	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	123	2,613	2,736
合計	12	800	79,019	79,831

構造工法別割合／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10.4%	18.9%	70.8%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.9%	99.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.5%	99.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	0.0%	4.5%	95.5%	100.0%
合計	0.0%	1.0%	99.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 換気対策： 居室の換気対策

	イ	ロ	合計
戸数	80,530	23	80,553
%	100.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	222	0	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	106	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	141	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	74,397	23	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	80	0	80
鉄骨（S）造	209	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,478	0	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	637	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	3,260	0	3,260
合計	80,530	23	80,553

構造工法別割合/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	100.0%	0.0%	100.0%
合計	100.0%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 換気対策： 局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	23	78,446	1,958	13	113	80,553
%	0.0%	97.4%	2.4%	0.0%	0.1%	100.0%

構造工法戸数/局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0	65	153	4	0	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	87	19	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	63	76	0	2	141
鉄筋コンクリート（RC）造	23	73,348	948	0	101	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	80	0	0	0	80
鉄骨（S）造	0	205	4	0	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	737	722	9	10	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	637	0	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	3,224	36	0	0	3,260
合計	23	78,446	1,958	13	113	80,553

構造工法割合/局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	29.3%	68.9%	1.8%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	82.1%	17.9%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	44.7%	53.9%	0.0%	1.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	98.6%	1.3%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	98.1%	1.9%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	49.9%	48.8%	0.6%	0.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	98.9%	1.1%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.0%	97.4%	2.4%	0.0%	0.1%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 換気対策： 局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	25	64,041	16,393	9	85	80,553
%	0.0%	79.5%	20.4%	0.0%	0.1%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0	47	175	0	0	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	67	39	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	52	87	0	2	141
鉄筋コンクリート（RC）造	24	60,041	14,290	1	64	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	80	0	0	0	80
鉄骨（S）造	0	186	23	0	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	425	1,026	8	19	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	516	120	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,627	633	0	0	3,260
合計	25	64,041	16,393	9	85	80,553

構造工法別割合/局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	21.2%	78.8%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	63.2%	36.8%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	36.9%	61.7%	0.0%	1.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	80.7%	19.2%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	89.0%	11.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	28.8%	69.4%	0.5%	1.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.2%	81.0%	18.8%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	80.6%	19.4%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.0%	79.5%	20.4%	0.0%	0.1%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 換気対策： 局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ロハ	合計
戸数	24	61,919	18,531	6	73	80,553
%	0.0%	76.9%	23.0%	0.0%	0.1%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	0	45	177	0	0	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	60	46	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	49	88	0	3	141
鉄筋コンクリート（RC）造	23	57,937	16,398	2	60	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	59	21	0	0	80
鉄骨（S）造	0	169	40	0	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	504	960	4	10	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	482	155	0	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,614	646	0	0	3,260
合計	24	61,919	18,531	6	73	80,553

構造工法別割合/局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	20.3%	79.7%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	56.6%	43.4%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.7%	34.8%	62.4%	0.0%	2.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	77.9%	22.0%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	73.8%	26.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	80.9%	19.1%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	34.1%	65.0%	0.3%	0.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	75.7%	24.3%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	0.0%	80.2%	19.8%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.0%	76.9%	23.0%	0.0%	0.1%	100.0%

7-1 単純開口率

	0%	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
戸数	23	413	12,231	30,880	19,337	17,669	80,553
%	0.0%	0.5%	15.2%	38.3%	24.0%	21.9%	100.0%

構造工法別戸数/単純開口率

	0%	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	0	0	7	24	60	131	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	5	18	29	27	27	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	14	29	36	62	141
鉄筋コンクリート（RC）造	23	373	11,436	28,870	17,558	16,160	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	31	28	21	80
鉄骨（S）造	0	0	31	89	41	48	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	2	108	275	523	570	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	222	133	97	184	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	32	395	1,400	967	466	3,260
合計	23	413	12,231	30,880	19,337	17,669	80,553

構造工法別割合/単純開口率

	0%	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.0%	3.2%	10.8%	27.0%	59.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	4.7%	17.0%	27.4%	25.5%	25.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	9.9%	20.6%	25.5%	44.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.5%	15.4%	38.8%	23.6%	21.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	38.8%	35.0%	26.3%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	14.8%	42.6%	19.6%	23.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.1%	7.3%	18.6%	35.4%	38.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.2%	34.9%	20.9%	15.2%	28.9%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	—	—	—	—	—	—	—
その他	0.0%	1.0%	12.1%	42.9%	29.7%	14.3%	100.0%
合計	0.0%	0.5%	15.2%	38.3%	24.0%	21.9%	100.0%

8. 音環境に関すること

8-1 重量床衝撃音対策 選択

	選択せず	選択	合計
戸数	78,634	1,919	80,553
%	97.6%	2.4%	100.0%

構造工法別戸数/重量床衝撃音対策 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	221	1	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	86	20	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	141	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	72,972	1,448	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	43	37	80
鉄骨（S）造	189	20	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,392	86	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	342	295	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	3,248	12	3,260
合計	78,634	1,919	80,553

構造工法別割合/重量床衝撃音対策 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	99.5%	0.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	81.1%	18.9%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	98.1%	1.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	53.8%	46.3%	100.0%
鉄骨（S）造	90.4%	9.6%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	94.2%	5.8%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	53.7%	46.3%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	99.6%	0.4%	100.0%
合計	97.6%	2.4%	100.0%

8. 音環境に関すること

8-1 重量床衝撃音対策（イ：重量床衝撃音対策等級 ロ：相当スラブ厚（重量床衝撃音））

	イ	ロ	合計
戸数	551	1,368	1,919
%	28.7%	71.3%	100.0%

構造工法別戸数/ 重量床衝撃音対策（イ：重量床衝撃音対策等級 ロ：相当スラブ厚（重量床衝撃音））

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	1	0	1
木造（枠組壁工法<2×4等>）	20	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	481	967	1,448
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	37	0	37
鉄骨（S）造	0	20	20
鉄骨（S）造<プレハブ>	12	74	86
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	295	295
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	0	12	12
合計	551	1,368	1,919

構造工法別割合/ 重量床衝撃音対策（イ：重量床衝撃音対策等級 ロ：相当スラブ厚（重量床衝撃音））

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	33.2%	66.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	14.0%	86.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	0.0%	100.0%	100.0%
合計	28.7%	71.3%	100.0%

8-1 重量音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	43	13	75	118	233	482
%	8.9%	2.7%	15.6%	24.5%	48.3%	100.0%

構造工法別戸数/重量音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	0	1
木造（枠組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	15	0	55	112	233	415
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	11	0	20	6	0	37
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	43	13	75	118	233	482

構造工法別割合/重量音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	3.6%	0.0%	13.3%	27.0%	56.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	29.7%	0.0%	54.1%	16.2%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	8.9%	2.7%	15.6%	24.5%	48.3%	100.0%

8-1 重量音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	43	108	94	4	233	482
%	8.9%	22.4%	19.5%	0.8%	48.3%	100.0%

構造工法別戸数/重量音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	0	1
木造（枠組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	15	95	68	4	233	415
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	11	0	26	0	0	37
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	43	108	94	4	233	482

構造工法別割合/重量音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	3.6%	22.9%	16.4%	1.0%	56.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	29.7%	0.0%	70.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	8.9%	22.4%	19.5%	0.8%	48.3%	100.0%

8-1 重量音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	40	14	76	117	233	480
%	8.3%	2.9%	15.8%	24.4%	48.5%	100.0%

構造工法別戸数/重量音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	0	1
木造（枠組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	12	1	56	111	233	413
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	11	0	20	6	0	37
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	40	14	76	117	233	480

構造工法別割合/重量音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	2.9%	0.2%	13.6%	26.9%	56.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	29.7%	0.0%	54.1%	16.2%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	8.3%	2.9%	15.8%	24.4%	48.5%	100.0%

8-1 重量音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	40	111	95	1	233	480
%	8.3%	23.1%	19.8%	0.2%	48.5%	100.0%

構造工法別戸数/重量音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	0	1
木造（枠組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	12	98	69	1	233	413
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	11	0	26	0	0	37
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	40	111	95	1	233	480

構造工法別割合/重量音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	2.9%	23.7%	16.7%	0.2%	56.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	29.7%	0.0%	70.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	8.3%	23.1%	19.8%	0.2%	48.5%	100.0%

8-1スラブ厚（上階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
戸数	43	5	565	568	49	20	1,250
%	3.4%	0.4%	45.2%	45.4%	3.9%	1.6%	100.0%

構造工法別戸数/スラブ厚（上階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0	0	0	0
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	39	5	283	568	0	0	895
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	15	0	15
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	0	0	26	20	46
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	282	0	0	0	282
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	0	0	0	8	0	12
合計	43	5	565	568	49	20	1,250

構造工法別割合/スラブ厚（上階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-	-	-	-
木造（枠組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	4.4%	0.6%	31.6%	63.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%	43.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-	-
その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
合計	3.4%	0.4%	45.2%	45.4%	3.9%	1.6%	100.0%

8-1スラブ厚（上階 最低）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
戸数	43	5	502	617	63	20	1,250
%	3.4%	0.4%	40.2%	49.4%	5.0%	1.6%	100.0%

構造工法別戸数/スラブ厚（上階 最低）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0	0	0	0
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	39	5	220	617	14	0	895
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	15	0	15
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	0	0	26	20	46
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	282	0	0	0	282
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	0	0	0	8	0	12
合計	43	5	502	617	63	20	1,250

構造工法別割合/スラブ厚（上階 最低）

	該当なし		b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-	-	-	-
木造（枠組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	4.4%	0.6%	24.6%	68.9%	1.6%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%	43.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-	-
その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
合計	3.4%	0.4%	40.2%	49.4%	5.0%	1.6%	100.0%

8-1スラブ厚（下階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
戸数	72	5	562	542	59	20	1,260
%	5.7%	0.4%	44.6%	43.0%	4.7%	1.6%	100.0%

構造工法別戸数/スラブ厚（下階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0	0	0	0
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	68	5	276	542	0	0	891
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	15	0	15
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	0	0	36	20	56
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	286	0	0	0	286
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	0	0	0	8	0	12
合計	72	5	562	542	59	20	1,260

構造工法別割合/スラブ厚（下階 最高）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-	-	-	-
木造（枠組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	7.6%	0.6%	31.0%	60.8%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.3%	35.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-	-
その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
合計	5.7%	0.4%	44.6%	43.0%	4.7%	1.6%	100.0%

8-1スラブ厚（下階 最低）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
戸数	72	5	494	591	78	20	1,260
%	5.7%	0.4%	39.2%	46.9%	6.2%	1.6%	100.0%

構造工法別戸数/スラブ厚（下階 最低）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0	0	0	0
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	68	5	211	590	17	0	891
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	15	0	15
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	0	0	36	20	56
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	283	1	2	0	286
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	0	0	0	8	0	12
合計	72	5	494	591	78	20	1,260

構造工法別割合/スラブ厚（下階 最低）

	該当なし	a	b	c	d	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-	-	-	-
木造（枠組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	7.6%	0.6%	23.7%	66.2%	1.9%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.3%	35.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	99.0%	0.3%	0.7%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-	-
その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
合計	5.7%	0.4%	39.2%	46.9%	6.2%	1.6%	100.0%

8-2 軽量床衝撃音対策等級 選択

	選択せず	選択	合計
戸数	79,898	655	80,553
%	99.2%	0.8%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	221	1	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	86	20	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	141	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	73,884	536	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	80	0	80
鉄骨（S）造	209	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,392	86	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	637	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	3,248	12	3,260
合計	79,898	655	80,553

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	99.5%	0.5%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	81.1%	18.9%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	99.3%	0.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	94.2%	5.8%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	99.6%	0.4%	100.0%
合計	99.2%	0.8%	100.0%

8-2 軽量床衝撃音対策等級(イ:軽量床衝撃音対策等級 ロ:軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造))

	該当なし	イ	ロ	合計
戸数	79,898	528	127	80,553
%	99.2%	0.7%	0.2%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級(イ:軽量床衝撃音対策等級 ロ:軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造))

	該当なし	イ	ロ	合計
木造(在来工法)	221	1	0	222
木造(桝組壁工法<2×4等>)	86	20	0	106
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	141	0	0	141
鉄筋コンクリート(RC)造	73,884	483	53	74,420
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	80	0	0	80
鉄骨(S)造	209	0	0	209
鉄骨(S)造<プレハブ>	1,392	12	74	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	637	0	0	637
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0	0
その他	3,248	12	0	3,260
合計	79,898	528	127	80,553

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級(イ:軽量床衝撃音対策等級 ロ:軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造))

	該当なし	イ	ロ	合計
木造(在来工法)	99.5%	0.5%	0.0%	100.0%
木造(桝組壁工法<2×4等>)	81.1%	18.9%	0.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	99.3%	0.6%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	94.2%	0.8%	5.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	-	-	-	-
その他	99.6%	0.4%	0.0%	100.0%
合計	99.2%	0.7%	0.2%	100.0%

8-2軽量床衝撃音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	34	429	0	10	473
%	7.2%	90.7%	0.0%	2.1%	100.0%

) 構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	1
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	13	408	0	10	431
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	4	8	0	0	12
合計	34	429	0	10	473

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級（上階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	3.0%	94.7%	0.0%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	7.2%	90.7%	0.0%	2.1%	100.0%

8-2軽量床衝撃音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	34	429	0	10	473
%	7.2%	90.7%	0.0%	2.1%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	1
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	13	408	0	10	431
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	4	8	0	0	12
合計	34	429	0	10	473

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級（上階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	3.0%	94.7%	0.0%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	7.2%	90.7%	0.0%	2.1%	100.0%

8-2軽量床衝撃音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	38	422	0	10	470
%	8.1%	89.8%	0.0%	2.1%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	1
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	17	401	0	10	428
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	4	8	0	0	12
合計	38	422	0	10	470

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級（下階 最高）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	4.0%	93.7%	0.0%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	8.1%	89.8%	0.0%	2.1%	100.0%

8-2軽量床衝撃音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	38	422	0	10	470
%	8.1%	89.8%	0.0%	2.1%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 3	等級 5	合計
木造（在来工法）	1	0	0	0	1
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10	10	0	0	20
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	17	401	0	10	428
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	6	3	0	0	9
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	4	8	0	0	12
合計	38	422	0	10	470

構造工法別割合/軽量床衝撃音対策等級（下階 最低）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	4.0%	93.7%	0.0%	2.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	8.1%	89.8%	0.0%	2.1%	100.0%

8. 音環境に関すること

8-2軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最高）

	該当なし	c	e	合計
戸数	8	26	65	99
%	8.1%	26.3%	65.7%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最高）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	8	0	45	53
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	26	20	46
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	8	26	65	99

構造工法別割合/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最高）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-
木造（桝組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	15.1%	0.0%	84.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	56.5%	43.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	8.1%	26.3%	65.7%	100.0%

8-2軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最低）

	該当なし	c	e	合計
戸数	8	26	65	99
%	8.1%	26.3%	65.7%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最低）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	8	0	45	53
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	26	20	46
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	8	26	65	99

構造工法別割合/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（上階 最低）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-
木造（桝組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	15.1%	0.0%	84.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	56.5%	43.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	8.1%	26.3%	65.7%	100.0%

8. 音環境に関すること

8-2軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最高）

	該当なし	c	e	合計
戸数	7	36	66	109
%	6.4%	33.0%	60.6%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最低）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	7	0	46	53
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	36	20	56
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	7	36	66	109

構造工法別割合/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最高）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-
木造（桝組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	13.2%	0.0%	86.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	64.3%	35.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	6.4%	33.0%	60.6%	100.0%

8. 音環境に関すること

8-2軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最低）

	該当なし	c	e	合計
戸数	7	36	66	109
%	6.4%	33.0%	60.6%	100.0%

構造工法別戸数/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最低）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	0	0	0	0
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	0	0	0
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	7	0	46	53
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0
鉄骨（S）造	0	0	0	0
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	36	20	56
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	7	36	66	109

構造工法別割合/軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）（下階 最低）

	該当なし	c	e	合計
木造（在来工法）	-	-	-	-
木造（桝組壁工法<2×4等>）	-	-	-	-
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	13.2%	0.0%	86.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	-	-	-	-
鉄骨（S）造	-	-	-	-
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	64.3%	35.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	6.4%	33.0%	60.6%	100.0%

8-3 透過損失等級（界壁） 選択

	選択せず	選択	合計
戸数	78,088	2,465	80,553
%	96.9%	3.1%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（界壁） 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	204	18	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	72	34	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	141	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	72,265	2,155	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	43	37	80
鉄骨（S）造	189	20	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,325	153	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	637	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	3,212	48	3,260
合計	78,088	2,465	80,553

構造工法別割合/透過損失等級（界壁） 選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	91.9%	8.1%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	67.9%	32.1%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	97.1%	2.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	53.8%	46.3%	100.0%
鉄骨（S）造	90.4%	9.6%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	89.6%	10.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-
その他	98.5%	1.5%	100.0%
合計	96.9%	3.1%	100.0%

8-3 透過損失等級（界壁）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	21	634	190	1,521	118	2,484
%	0.8%	25.5%	7.6%	61.2%	4.8%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（界壁）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	4	14	0	0	0	18
木造（桝組壁工法<2×4等>）	8	26	0	0	0	34
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造	4	500	79	1,473	118	2,174
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	37	0	0	37
鉄骨（S）造	0	20	0	0	0	20
鉄骨（S）造<プレハブ>	5	74	74	0	0	153
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	48	0	48
合計	21	634	190	1,521	118	2,484

構造工法別割合/透過損失等級（界壁）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	22.2%	77.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	23.5%	76.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート（RC）造	0.2%	23.0%	3.6%	67.8%	5.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	3.3%	48.4%	48.4%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-	-
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	0.8%	25.5%	7.6%	61.2%	4.8%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
戸数	66,496	14,057	80,553
%	82.5%	17.5%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	93	129	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	67	39	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	61	80	141
鉄筋コンクリート（RC）造	61,562	12,858	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	43	37	80
鉄骨（S）造	181	28	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	981	497	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	296	341	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	3,212	48	3,260
合計	66,496	14,057	80,553

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	41.9%	58.1%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	63.2%	36.8%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	43.3%	56.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	82.7%	17.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	53.8%	46.3%	100.0%
鉄骨（S）造	86.6%	13.4%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	66.4%	33.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	46.5%	53.5%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	－	－	－
その他	－	－	－
合計	82.5%	17.5%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	12,266	22	1,106	680	14,074
%	87.2%	0.2%	7.9%	4.8%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	39	14	51	25	129
木造（枠組壁工法<2×4等>）	19	0	19	1	39
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	78	0	2	0	80
鉄筋コンクリート（RC）造	11,449	7	817	602	12,875
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	37	0	37
鉄骨（S）造	28	0	0	0	28
鉄骨（S）造<プレハブ>	300	1	144	52	497
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	341	0	0	0	341
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	12	0	36	0	48
合計	12,266	22	1,106	680	14,074

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	30.2%	10.9%	39.5%	19.4%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	48.7%	0.0%	48.7%	2.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	97.5%	0.0%	2.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	88.9%	0.1%	6.3%	4.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	60.4%	0.2%	29.0%	10.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	87.2%	0.2%	7.9%	4.8%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	12,629	44	901	500	14,074
%	89.7%	0.3%	6.4%	3.6%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	36	25	51	17	129
木造（桝組壁工法<2×4等>）	10	0	26	3	39
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	76	0	4	0	80
鉄筋コンクリート（RC）造	11,736	18	709	412	12,875
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	30	0	7	0	37
鉄骨（S）造	28	0	0	0	28
鉄骨（S）造<プレハブ>	326	1	104	66	497
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	341	0	0	0	341
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	46	0	0	2	48
合計	12,629	44	901	500	14,074

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	27.9%	19.4%	39.5%	13.2%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	25.6%	0.0%	66.7%	7.7%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	95.0%	0.0%	5.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	91.2%	0.1%	5.5%	3.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	81.1%	0.0%	18.9%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	65.6%	0.2%	20.9%	13.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－
合計	89.7%	0.3%	6.4%	3.6%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	12,026	35	1,327	686	14,074
%	85.4%	0.2%	9.4%	4.9%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	22	17	74	16	129
木造（枠組壁工法<2×4等>）	19	0	19	1	39
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	76	2	2	0	80
鉄筋コンクリート（RC）造	11,322	8	956	589	12,875
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	37	0	37
鉄骨（S）造	8	0	20	0	28
鉄骨（S）造<プレハブ>	202	8	219	68	497
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	341	0	0	0	341
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	36	0	0	12	48
合計	12,026	35	1,327	686	14,074

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	17.1%	13.2%	57.4%	12.4%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	48.7%	0.0%	48.7%	2.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	95.0%	2.5%	2.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	87.9%	0.1%	7.4%	4.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	28.6%	0.0%	71.4%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	40.6%	1.6%	44.1%	13.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	85.4%	0.2%	9.4%	4.9%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	12,637	33	743	661	14,074
%	89.8%	0.2%	5.3%	4.7%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	35	19	50	25	129
木造（枠組壁工法<2×4等>）	9	0	29	1	39
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	76	0	4	0	80
鉄筋コンクリート（RC）造	11,752	12	547	564	12,875
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	30	0	7	0	37
鉄骨（S）造	24	0	4	0	28
鉄骨（S）造<プレハブ>	325	2	102	68	497
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	341	0	0	0	341
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	45	0	0	3	48
合計	12,637	33	743	661	14,074

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	27.1%	14.7%	38.8%	19.4%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	23.1%	0.0%	74.4%	2.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	95.0%	0.0%	5.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	91.3%	0.1%	4.2%	4.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	81.1%	0.0%	18.9%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	65.4%	0.4%	20.5%	13.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	89.8%	0.2%	5.3%	4.7%	100.0%

9. 高齢者等への配慮に関すること

9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	57,836	592	21,480	645	80,553
%	71.8%	0.7%	26.7%	0.8%	100.0%

構造工法別戸数/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	170	14	38	0	222
木造（枠組壁工法<2×4等>）	106	0	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	140	0	1	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	52,490	534	20,753	643	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	43	0	37	0	80
鉄骨（S）造	22	0	187	0	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	1,291	44	142	1	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	342	0	295	0	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	54,604	592	21,453	644	77,293

構造工法別割合/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	76.6%	6.3%	17.1%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	99.3%	0.0%	0.7%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	70.5%	0.7%	27.9%	0.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	53.8%	0.0%	46.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	10.5%	0.0%	89.5%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	87.3%	3.0%	9.6%	0.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	53.7%	0.0%	46.3%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	-	-	-	-	-
合計	70.6%	0.8%	27.8%	0.8%	100.0%

9. 高齢者等への配慮に関すること

9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	1,475	65,632	76	3,633	9,737	80,553
%	1.8%	81.5%	0.1%	4.5%	12.1%	100.0%

構造工法別/高齢者等配慮対策等級（共用部分）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	192	24	6	0	0	222
木造（桝組壁工法<2×4等>）	71	35	0	0	0	106
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	115	26	0	0	0	141
鉄筋コンクリート（RC）造	211	61,359	70	3,183	9,597	74,420
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	43	0	37	0	80
鉄骨（S）造	4	16	0	82	107	209
鉄骨（S）造<プレハブ>	882	595	0	0	1	1,478
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	326	0	295	16	637
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
合計	1,475	62,424	76	3,597	9,721	77,293

構造工法別/高齢者等配慮対策等級（共用部分）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	86.5%	10.8%	2.7%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	67.0%	33.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	81.6%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.3%	82.4%	0.1%	4.3%	12.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	53.8%	0.0%	46.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	1.9%	7.7%	0.0%	39.2%	51.2%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	59.7%	40.3%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	51.2%	0.0%	46.3%	2.5%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
合計	1.9%	80.8%	0.1%	4.7%	12.6%	100.0%

10. 防犯に関すること

a 住戸の出入口

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
建物出入口の存する階以外の階	戸数	18,302	0	54,471	665	73,438
	%	24.9%	0.0%	74.2%	0.9%	100.0%
建物出入口の存する階	戸数	1,981	1	5,588	737	8,307
	%	23.8%	0.0%	67.3%	8.9%	100.0%
合計	戸数	20,283	1	60,059	1,402	81,745
	%	24.8%	0.0%	73.5%	1.7%	100.0%

10. 防犯に関すること

b（i） 地面から開口部の下端までの高さが2 m以下、又は、共用廊下若しくは共用階段から開口部の下端までの高さが2 m以下であって、かつ、共用廊下若しくは共用階段から開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの（aに該当するものを除く。）

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
建物出入口の存する階以外の階	戸数	315	57	48,160	24,400	72,932
	%	0.4%	0.1%	66.0%	33.5%	100.0%
建物出入口の存する階	戸数	126	0	1,175	480	1,781
	%	7.1%	0.0%	66.0%	27.0%	100.0%
合計	戸数	441	57	49,335	24,880	74,713
	%	0.6%	0.1%	66.0%	33.3%	100.0%

10. 防犯に関すること

b (ii) 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの
(aに該当するものを除く。)

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
建物出入口の存する階以外の階	戸数	451	1	58,076	107	58,635
	%	0.8%	0.0%	99.0%	0.2%	100.0%
建物出入口の存する階	戸数	626	24	4,943	2,546	8,139
	%	7.7%	0.3%	60.7%	31.3%	100.0%
合計	戸数	1,077	25	63,019	2,653	66,774
	%	1.6%	0.0%	94.4%	4.0%	100.0%

10. 防犯に関すること

c a及びbに掲げるものの以外のもの

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
建物出入口の存する階以外の階	戸数	133	0	22,175	50,382	72,690
	%	0.2%	0.0%	30.5%	69.3%	100.0%
建物出入口の存する階	戸数	106	9	1,167	6,873	8,155
	%	1.3%	0.1%	14.3%	84.3%	100.0%
合計	戸数	239	9	23,342	57,255	80,845
	%	0.3%	0.0%	28.9%	70.8%	100.0%