

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	10	1,612	4,748	73,530	79,900
%	0.0%	2.0%	5.9%	92.0%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	6	538	1,105	26,988	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	750	1,106	1,800	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	179	1,028	5,210	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	1	3	3	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	1	2	3
鉄骨（S）造	0	3	5	30	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	4	136	1,425	39,220	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	69	3	72
合計	10	1,607	4,742	73,257	79,616

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	1.9%	3.9%	94.2%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	20.5%	30.3%	49.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	2.8%	16.0%	81.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	14.3%	42.9%	42.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	7.9%	13.2%	78.9%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.3%	3.5%	96.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	95.8%	4.2%	100.0%
合計	0.0%	2.0%	6.0%	92.0%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	10	2,280	4,738	72,872	79,900
%	0.0%	2.9%	5.9%	91.2%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	6	539	1,107	26,985	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	750	1,106	1,800	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	179	1,028	5,210	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2	2	3	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	1	2	3
鉄骨（S）造	0	5	4	29	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	4	800	1,415	38,566	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	69	3	72
合計	10	2,275	4,732	72,599	79,616

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	1.9%	3.9%	94.2%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	20.5%	30.3%	49.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	2.8%	16.0%	81.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	28.6%	28.6%	42.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	13.2%	10.5%	76.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	2.0%	3.5%	94.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	95.8%	4.2%	100.0%
合計	0.0%	2.9%	5.9%	91.2%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震建築物	その他	合計
戸数	10	79,752	79,762
%	0.0%	100.0%	100.0%

構造工法別戸数/その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震建築物	その他	合計
木造(在来工法)	6	28,602	28,608
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0	3,656	3,656
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0	6,395	6,395
鉄筋コンクリート(RC)造	0	7	7
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0	2	2
鉄骨(S)造	0	38	38
鉄骨(S)造<プレハブ>	4	40,706	40,710
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0	1	1
コンクリートブロック(CB)造	0	0	0
その他	0	72	72
合計	10	79,479	79,489

構造工法別割合/その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

	免震建築物	その他	合計
木造(在来工法)	0.0%	100.0%	100.0%
木造(枠組壁工法<2×4等>)	0.0%	100.0%	100.0%
木造(プレハブ<木質パネル工法等>)	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート(RC)造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨(S)造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨(S)造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック(CB)造	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	100.0%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
戸数	8,715	71,185	79,900
%	10.9%	89.1%	100.0%

構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	2,538	26,099	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1,700	1,956	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	255	6,162	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	2	5	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	3	3
鉄骨（S）造	9	29	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	4,033	36,752	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	6	66	72
合計	8,543	71,073	79,616

構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	8.9%	91.1%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	46.5%	53.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	4.0%	96.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	28.6%	71.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	23.7%	76.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	9.9%	90.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他	8.3%	91.7%	100.0%
合計	10.7%	89.3%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
戸数	76,426	3,261	213	79,900
%	95.7%	4.1%	0.3%	100.0%

構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	27,492	1,058	87	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	3,576	80	0	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	5,935	474	8	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	7	0	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	3	0	0	3
鉄骨（S）造	38	0	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	39,023	1,644	118	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	72	0	0	72
合計	76,147	3,256	213	79,616

構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	96.0%	3.7%	0.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	97.8%	2.2%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	92.5%	7.4%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	95.7%	4.0%	0.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	95.6%	4.1%	0.3%	100.0%

2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	2,834	13,194	37,511	26,361	79,900
%	3.5%	16.5%	46.9%	33.0%	100.0%

構造工法別戸数/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	990	2,345	20,790	4,512	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	318	677	2,631	30	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	592	2,103	2,719	1,003	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	1	1	3	2	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	1	0	2	0	3
鉄骨（S）造	2	7	12	17	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	797	7,952	11,250	20,786	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	71	1	72
合計	2,701	13,086	37,478	26,351	79,616

構造工法別割合/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	3.5%	8.2%	72.6%	15.8%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	8.7%	18.5%	72.0%	0.8%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	9.2%	32.8%	42.4%	15.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	14.3%	14.3%	42.9%	28.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	5.3%	18.4%	31.6%	44.7%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	2.0%	19.5%	27.6%	51.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	98.6%	1.4%	100.0%
合計	3.4%	16.4%	47.1%	33.1%	100.0%

新築戸建

2. 火災時の安全に関すること

2-4 脱出対策（火災時）

	該当無し	イ	ロ	ハ	ニ	合計
戸数	75,790	2	1	749	3,358	79,900
%	94.9%	0.0%	0.0%	0.9%	4.2%	100.0%

構造工法別戸数/脱出対策（火災時）

	該当無し	イ	ロ	ハ	ニ	合計
木造（在来工法）	27,555	0	0	316	766	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	3,335	0	0	27	294	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	6,222	0	0	139	56	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	5	0	0	0	2	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	3	0	0	0	0	3
鉄骨（S）造	27	1	0	1	9	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	38,298	1	1	266	2,219	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	72	0	0	0	0	72
合計	75,518	2	1	749	3,346	79,616

構造工法別割合/脱出対策（火災時）

	該当無し	イ	ロ	ハ	ニ	合計
木造（在来工法）	96.2%	0.0%	0.0%	1.1%	2.7%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	91.2%	0.0%	0.0%	0.7%	8.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	97.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	71.1%	2.6%	0.0%	2.6%	23.7%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	93.9%	0.0%	0.0%	0.7%	5.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	94.9%	0.0%	0.0%	0.9%	4.2%	100.0%

2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	649	62,978	16,269	4	79,900
%	0.8%	78.8%	20.4%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	298	21,492	6,844	3	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1	2,509	1,146	0	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	52	5,480	885	0	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	3	4	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	2	1	0	3
鉄骨（S）造	0	20	18	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	298	33,124	7,362	1	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	72	0	0	72
合計	649	62,703	16,260	4	79,616

構造工法別割合/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	1.0%	75.0%	23.9%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	68.6%	31.3%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.8%	85.4%	13.8%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	42.9%	57.1%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	52.6%	47.4%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.7%	81.2%	18.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.8%	78.8%	20.4%	0.0%	100.0%

2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	396	12,284	62,865	1,507	2,848	79,900
%	0.5%	15.4%	78.7%	1.9%	3.6%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	177	3,161	24,600	687	12	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	1,168	2,181	300	7	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	33	6	6,218	160	0	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	7	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	1	3
鉄骨（S）造	0	10	18	6	4	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	186	7,700	29,729	353	2,817	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	70	2	0	0	72
合計	396	12,115	62,751	1,506	2,848	79,616

構造工法別割合/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	0.6%	11.0%	85.9%	2.4%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	31.9%	59.7%	8.2%	0.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.5%	0.1%	96.9%	2.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	26.3%	47.4%	15.8%	10.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.5%	18.9%	72.9%	0.9%	6.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	97.2%	2.8%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.5%	15.2%	78.8%	1.9%	3.6%	100.0%

3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	463	1,543	77,894	79,900
%	0.6%	1.9%	97.5%	100.0%

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	313	162	28,162	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	44	1,368	2,244	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	6,417	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	2	2	3	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	3	3
鉄骨（S）造	4	0	34	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	96	6	40,683	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	72	72
合計	459	1,538	77,619	79,616

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	1.1%	0.6%	98.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1.2%	37.4%	61.4%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	28.6%	28.6%	42.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	10.5%	0.0%	89.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.2%	0.0%	99.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.6%	1.9%	97.5%	100.0%

4-1 維持管理対策等級（専用配管）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	3	3,060	478	76,359	79,900
%	0.0%	3.8%	0.6%	95.6%	100.0%

構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	2	1,329	98	27,208	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	1,568	221	1,867	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	6	2	6,409	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	3	0	4	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	3	3
鉄骨（S）造	0	1	0	37	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	144	156	40,484	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	72	72
合計	3	3,051	477	76,085	79,616

構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	4.6%	0.3%	95.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	42.9%	6.0%	51.1%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.1%	0.0%	99.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	2.6%	0.0%	97.4%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.4%	0.4%	99.3%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	3.8%	0.6%	95.6%	100.0%

5-1 省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	296	312	6,995	72,297	79,900
%	0.4%	0.4%	8.8%	90.5%	100.0%

構造工法別戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	138	253	6,759	21,487	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	24	20	22	3,590	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	9	35	130	6,243	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	2	0	3	2	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	3	3
鉄骨（S）造	1	1	1	35	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	113	3	80	40,589	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	72	72
合計	287	312	6,995	72,022	79,616

構造工法別割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	0.5%	0.9%	23.6%	75.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.7%	0.5%	0.6%	98.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	0.5%	2.0%	97.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	28.6%	0.0%	42.9%	28.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	2.6%	2.6%	2.6%	92.1%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.3%	0.0%	0.2%	99.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.4%	0.4%	8.8%	90.5%	100.0%

5. 温熱環境に関すること

5-1 省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	296	312	6,995	72,297	79,900
%	0.4%	0.4%	8.8%	90.5%	100.0%

地域区分戸数/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	2	0	6	332	340
II 地域	19	20	48	864	951
III 地域	18	8	124	4,764	4,914
IV 地域	250	284	6,768	64,604	71,906
V 地域	3	0	49	1,635	1,687
VI 地域	4	0	0	98	102
合計	296	312	6,995	72,297	79,900

地域区分割合/省エネルギー対策等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
I 地域	0.6%	0.0%	1.8%	97.6%	100.0%
II 地域	2.0%	2.1%	5.0%	90.9%	100.0%
III 地域	0.4%	0.2%	2.5%	96.9%	100.0%
IV 地域	0.3%	0.4%	9.4%	89.8%	100.0%
V 地域	0.2%	0.0%	2.9%	96.9%	100.0%
VI 地域	3.9%	0.0%	0.0%	96.1%	100.0%
合計	0.4%	0.4%	8.8%	90.5%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策

	イハ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	合計
戸数	2	116	26,381	12	53,389	79,900
%	0.0%	0.1%	33.0%	0.0%	66.8%	100.0%

構造工法別戸数/ ホルムアルデヒド対策

	イハ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	2	113	5,893	11	22,618	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	745	0	2,911	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	1	5,317	0	1,099	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	4	1	2	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	1	3
鉄骨（S）造	0	0	15	0	23	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	2	14,275	0	26,508	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	24	0	48	72
合計	2	116	26,276	12	53,210	79,616

構造工法別割合/ ホルムアルデヒド対策

	イハ	イロ	イロハ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.4%	20.6%	0.0%	79.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.0%	20.4%	0.0%	79.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	82.9%	0.0%	17.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	57.1%	14.3%	28.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	39.5%	0.0%	60.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	35.0%	0.0%	65.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%
合計	0.0%	0.1%	33.0%	0.0%	66.8%	100.0%

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	2	1	1	79,612	79,616
%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

構造工法別戸数／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	1	0	0	28,439	28,440
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	0	0	3,569	3,569
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	1	0	6,416	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	7	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	3	3
鉄骨（S）造	0	0	0	38	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	0	0	40,784	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	72	72
合計	2	1	0	79,329	79,332

構造工法割合／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
戸数	5	106	79,505	79,616
%	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%

構造工法別戸数/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	3	84	28,353	28,440
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	18	3,551	3,569
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	2	6,415	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	1	0	6	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	3	3
鉄骨（S）造	0	0	38	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	0	40,784	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他	0	0	72	72
合計	5	104	79,223	79,332

構造工法別割合/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.3%	99.7%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.5%	99.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	14.3%	0.0%	85.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	0.1%	99.9%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 居室の換気対策

	イ	ロ	合計
戸数	79,891	9	79,900
%	100.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	28,637	0	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	3,656	0	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	6,417	0	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	7	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	3	0	3
鉄骨（S）造	38	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	40,776	9	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	72	0	72
合計	79,607	9	79,616

構造工法別割合/居室の換気対策

	イ	ロ	合計
木造（在来工法）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	100.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他	100.0%	0.0%	100.0%
合計	100.0%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	32	1,000	75,997	2,870	1	79,900
%	0.0%	1.3%	95.1%	3.6%	0.0%	100.0%

構造工法戸数/局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	13	389	25,430	2,805	0	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1	47	3,603	5	0	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	91	6,315	9	1	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	1	6	0	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	3	0	0	3
鉄骨（S）造	0	4	33	1	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	17	465	40,253	50	0	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	72	0	0	72
合計	32	997	75,716	2,870	1	79,616

構造工法割合/局所換気対策（便所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	1.4%	88.8%	9.8%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	1.3%	98.6%	0.1%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	1.4%	98.4%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	10.5%	86.8%	2.6%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	1.1%	98.7%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.0%	1.3%	95.1%	3.6%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	53	294	79,537	2	14	79,900
%	0.1%	0.4%	99.5%	0.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	13	85	28,531	0	8	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1	5	3,649	0	1	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	4	29	6,384	0	0	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	7	0	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	2	0	0	3
鉄骨（S）造	0	1	37	0	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	35	170	40,573	2	5	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	72	0	0	72
合計	53	291	79,256	2	14	79,616

構造工法別割合/局所換気対策（浴室）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.3%	99.6%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	0.1%	99.8%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	0.5%	99.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	2.6%	97.4%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.1%	0.4%	99.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	0.4%	99.5%	0.0%	0.0%	100.0%

6-2 局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
戸数	53	3,395	76,402	42	8	79,900
%	0.1%	4.2%	95.6%	0.1%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	13	707	27,906	9	2	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1	151	3,501	2	1	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	4	467	5,931	11	4	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	7	0	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	2	0	0	3
鉄骨（S）造	0	2	36	0	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	35	1,999	38,730	20	1	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	14	58	0	0	72
合計	53	3,341	76,172	42	8	79,616

構造工法別割合/局所換気対策（台所）

	該当なし	イ	イロ	ロ	ハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	2.5%	97.4%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	4.1%	95.8%	0.1%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	7.3%	92.4%	0.2%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.1%	4.9%	95.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	19.4%	80.6%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	0.1%	4.2%	95.7%	0.1%	0.0%	100.0%

7-1 単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
戸数	19	225	2,878	17,922	58,856	79,900
%	0.0%	0.3%	3.6%	22.4%	73.7%	100.0%

構造工法別戸数/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	7	55	866	5,433	22,276	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2	14	93	784	2,763	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	21	283	1,735	4,377	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	2	5	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	1	0	2	3
鉄骨（S）造	1	0	2	14	21	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	7	132	1,619	9,891	29,136	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	71	72
合計	18	222	2,864	17,860	58,652	79,616

構造工法別割合/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.2%	3.0%	19.0%	77.8%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.1%	0.4%	2.5%	21.4%	75.6%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.3%	4.4%	27.0%	68.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	71.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%
鉄骨（S）造	2.6%	0.0%	5.3%	36.8%	55.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.3%	4.0%	24.3%	71.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	98.6%	100.0%
合計	0.0%	0.3%	3.6%	22.4%	73.7%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
戸数	49,445	30,455	79,900
%	61.9%	38.1%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	13,367	15,270	28,637
木造（枠組壁工法<2×4等>）	2,035	1,621	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	5,484	933	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	6	1	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	1	2	3
鉄骨（S）造	30	8	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	28,257	12,528	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他	72	0	72
合計	49,252	30,364	79,616

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部）選択

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	46.7%	53.3%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	55.7%	44.3%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	85.5%	14.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	85.7%	14.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	33.3%	66.7%	100.0%
鉄骨（S）造	78.9%	21.1%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	69.3%	30.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他	100.0%	0.0%	100.0%
合計	61.9%	38.1%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	3,668	2,342	21,453	2,989	30,452
%	12.0%	7.7%	70.4%	9.8%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	2,491	1,867	9,712	1,198	15,268
木造（枠組壁工法<2×4等>）	117	59	1,231	218	1,625
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	82	25	756	70	933
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	1	0	1
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨（S）造	1	0	6	1	8
鉄骨（S）造<プレハブ>	968	386	9,677	1,492	12,523
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,660	2,337	21,385	2,979	30,361

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	16.3%	12.2%	63.6%	7.8%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	7.2%	3.6%	75.8%	13.4%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	8.8%	2.7%	81.0%	7.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	12.5%	0.0%	75.0%	12.5%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	7.7%	3.1%	77.3%	11.9%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	12.1%	7.7%	70.4%	9.8%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	507	2, 808	24, 835	2, 302	30, 452
%	1. 7%	9. 2%	81. 6%	7. 6%	100. 0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	335	2, 165	11, 830	938	15, 268
木造（桝組壁工法<2×4等>）	17	69	1, 329	210	1, 625
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	18	74	797	44	933
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	1	0	1
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨（S）造	0	0	7	1	8
鉄骨（S）造<プレハブ>	135	493	10, 789	1, 106	12, 523
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	505	2, 801	24, 756	2, 299	30, 361

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	2. 2%	14. 2%	77. 5%	6. 1%	100. 0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1. 0%	4. 2%	81. 8%	12. 9%	100. 0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1. 9%	7. 9%	85. 4%	4. 7%	100. 0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0. 0%	0. 0%	100. 0%	0. 0%	100. 0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0. 0%	0. 0%	100. 0%	0. 0%	100. 0%
鉄骨（S）造	0. 0%	0. 0%	87. 5%	12. 5%	100. 0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	1. 1%	3. 9%	86. 2%	8. 8%	100. 0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0. 0%	0. 0%	100. 0%	0. 0%	100. 0%
コンクリートブロック（CB）造	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%
その他	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%
合計	1. 7%	9. 2%	81. 5%	7. 6%	100. 0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	32	2,769	26,433	1,218	30,452
%	0.1%	9.1%	86.8%	4.0%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	10	2,108	12,575	575	15,268
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2	70	1,345	208	1,625
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	50	845	37	933
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	1	0	1
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨（S）造	0	0	8	0	8
鉄骨（S）造<プレハブ>	19	533	11,576	395	12,523
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	32	2,761	26,353	1,215	30,361

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	0.1%	13.8%	82.4%	3.8%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.1%	4.3%	82.8%	12.8%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	5.4%	90.6%	4.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.2%	4.3%	92.4%	3.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.1%	9.1%	86.8%	4.0%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	906	2,594	24,081	2,871	30,452
%	3.0%	8.5%	79.1%	9.4%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	516	2,019	11,610	1,123	15,268
木造（桝組壁工法<2×4等>）	32	67	1,304	222	1,625
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	49	63	736	85	933
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	1	0	1
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	2	0	2
鉄骨（S）造	0	1	3	4	8
鉄骨（S）造<プレハブ>	308	433	10,351	1,431	12,523
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	905	2,583	24,008	2,865	30,361

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	3.4%	13.2%	76.0%	7.4%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2.0%	4.1%	80.2%	13.7%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	5.3%	6.8%	78.9%	9.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	12.5%	37.5%	50.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	2.5%	3.5%	82.7%	11.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	3.0%	8.5%	79.1%	9.4%	100.0%

9. 高齢者等への配慮に関すること

9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
戸数	58,011	2,390	19,491	8	0	79,900
%	72.6%	3.0%	24.4%	0.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
木造（在来工法）	15,052	1,202	12,382	1	0	28,637
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2,099	697	860	0	0	3,656
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	6,342	10	65	0	0	6,417
鉄筋コンクリート（RC）造	6	0	1	0	0	7
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	2	0	1	0	0	3
鉄骨（S）造	33	1	4	0	0	38
鉄骨（S）造<プレハブ>	34,151	479	6,148	7	0	40,785
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他	71	0	1	0	0	72
合計	57,757	2,389	19,462	8	0	79,616

構造工法別割合/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
木造（在来工法）	52.6%	4.2%	43.2%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	57.4%	19.1%	23.5%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	98.8%	0.2%	1.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	86.8%	2.6%	10.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	83.7%	1.2%	15.1%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	98.6%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	72.5%	3.0%	24.4%	0.0%	0.0%	100.0%

10. 防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策

a 住戸の出入口

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	23,190	9	56,653	626	80,478
	%	28.8%	0.0%	70.4%	0.8%	100.0%
地上2階	戸数	44	0	93	75,939	76,076
	%	0.1%	0.0%	0.1%	99.8%	100.0%
その他	戸数	1	0	8	4,396	4,405
	%	0.0%	0.0%	0.2%	99.8%	100.0%
合計	戸数	23,235	9	56,754	80,961	160,959
	%	14.4%	0.0%	35.3%	50.3%	100.0%

10. 防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策

- b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの
(aに該当するものを除く。)

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	25,734	464	54,229	81	80,508
	%	32.0%	0.6%	67.4%	0.1%	100.0%
地上2階	戸数	9,168	255	65,839	814	76,076
	%	12.1%	0.3%	86.5%	1.1%	100.0%
その他	戸数	213	15	3,957	220	4,405
	%	4.8%	0.3%	89.8%	5.0%	100.0%
合計	戸数	35,115	734	124,025	1,115	160,989
	%	21.8%	0.5%	77.0%	0.7%	100.0%

10. 防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策
c a 及び b に掲げるもの以外のもの

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	6,847	9	28,211	45,441	80,508
	%	8.5%	0.0%	35.0%	56.4%	100.0%
地上2階	戸数	851	11	73,392	1,821	76,075
	%	1.1%	0.0%	96.5%	2.4%	100.0%
その他	戸数	29	1	3,937	438	4,405
	%	0.7%	0.0%	89.4%	9.9%	100.0%
合計	戸数	7,727	21	105,540	47,700	160,988
	%	4.8%	0.0%	65.6%	29.6%	100.0%